

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
ACURA									
ACURA	CSX	2008	2012	42753-SNA-A83				315MHZ	TRW
ACURA	ILX	2013	2015	42753-TX6-A81				315MHZ	VDO
ACURA	ILX	2016	2018	42753-TZ3-A51	S180052060A			315MHZ	VDO
ACURA	MDX	2004	2006	06421-S3V-A04				315MHZ	TRW
ACURA	MDX	2007	2013	42753-STK-A04				315MHZ	PACIFIC
ACURA	MDX	2014	2015	42753-TX4-A51	S180052042G			315MHZ	VDO
ACURA	MDX	2016	2018	42753-TZ3-A51	S180052060A			315MHZ	VDO
ACURA	NSX	2016	2018	42753-T6N-A01/ 42753-TL0-G52	S180052059			433MHZ	VDO
ACURA	RDX	2007	2012	42753-STK-A04				315MHZ	PACIFIC
ACURA	RDX	2013	2015	42753-TX4-A51	S180052042G			315MHZ	VDO
ACURA	RDX	2016	2018	42753-TZ3-A51	S180052060A			315MHZ	VDO
ACURA	RL	2005	2008	06421-S3V-A04				315MHZ	TRW
ACURA	RL	2009	2013	42753-SHJ-A53				315MHZ	TRW
ACURA	RLX	2014	2015	42753-TY2-A51				315MHZ	TRW

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
ACURA	RLX	2016	2018	42753-TZ3-A51				315MHZ	VDO
ACURA	TL	2005	2008	06421-S3V-A04				315MHZ	TRW
ACURA	TL	2009	2013	42753-TK4-A01				315MHZ	TRW
ACURA	TL	2014	2014	42753-TY2-A51				315MHZ	TRW
ACURA	TLX	2015	2017	42753-TZ3-A51	S180052060A			315MHZ	VDO
ACURA	TLX	2018	2018	42753-TG7-A51				433MHZ	VDO
ACURA	TSX	2007	2008	42753-TL2-A52				315MHZ	PACIFIC
ACURA	TSX	2009	2014	42753-TL2-A52				315MHZ	PACIFIC
ACURA	ZDX	2010	2015	42753-TK4-A01				315MHZ	TRW
ALFA ROMEO									
ALFA ROMEO	4C	2015	2018	05154876AA 05154876AB(2017)	670002790			433MHZ	SCHRADER
ALFA ROMEO	ALFA 8C	2007	2009	185189			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
ALFA ROMEO	GIULIA	2016	2016	68105280AF				433MHZ	VDO
ALFA ROMEO	GIULIA	2017	2018	68336101AA/ A2C97145802				433MHZ	VDO
ALFA ROMEO	STELVIO	2017	2018	A2C97145802 68336101AA				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
ASTON MARTIN									
ASTON MARTIN	DB9	2015	2015	224549	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
ASTON MARTIN	DB11	2017	2018	HY533610026				315MHZ	SCHRADER
ASTON MARTIN	RAPIDE	2015	2017	224549	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
ASTON MARTIN	VANQUISH	2015	2017	224549	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
ASTON MARTIN	VANQUISH S	2017	2017	CD23360671AA	F11001495001			433MHZ	HUF/BERU
ASTON MARTIN	V12 VANTAGE	2015	2017	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI									
AUDI	A3	2006	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	A4	2002	2008	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	A4	2009	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	A4 CABRIO	2002	2008	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	A5	2008	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	A6	2002	2004	4D0907275A			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
AUDI	A6	2004	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
AUDI	A6	2009	2012	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	A7	2017	2017	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	A8	2001	2007	4D0907275A			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
AUDI	A8	2003	2012	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
AUDI	Q2	2017	2017	5Q0907275				433MHZ	HUF/BERU
AUDI	Q5	2008	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	Q5	2017	2017	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	Q7	2005	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	Q7	2009	2012	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	R8	2008	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	R8	2009	2017	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	R8(315)	2018	2018	7PP907275G				315MHZ	HUF/BERU
AUDI	R8(433)	2018	2018	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS3(315)	2017	2018	5Q0907275C				315MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS3(433)	2017	2018	5Q0907275B				433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
AUDI	RS4	2007	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS6(315)	2001	2005	4D0907275A			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS6(433)	2001	2005	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS7(433)	2014	2017	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS7(315)	2018	2018	7PP907275G				315MHZ	HUF/BERU
AUDI	RS7(433)	2018	2018	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	S4	2002	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	S4	2010	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	S5	2008	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	S6	2004	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	S6	2009	2012	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	S8	2001	2007	4D0907275A			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
AUDI	S8	2003	2009	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
AUDI	S8	2016	2016	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	S8(315)	2018	2018	7PP907275G				315MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
AUDI	S8(433)	2018	2018	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	SQ5	2014	2016	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
AUDI	SQ7	2016	2017	5Q0907275C				315MHZ	HUF/BERU
AUDI	TT	2008	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
AUDI	TT RS	2018	2018	5Q0 907 275B				433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY									
BENTLEY	ARNAGE	2008	2008	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	AZURE	2007	2010	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	AZURE	2012	2014	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	BENTAYGA	2017	2018	5Q0907275	RDE018			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL	2003	2004	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL	01/2005	05/2005	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL	06/2005	12/2005	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL	2006	2010	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL	2011	2018	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BENTLEY	FLYING SPUR	2005	2017	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	FLYING SPUR	2018	2018	7PP 907 275F				433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	GTC	2012	2014	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	MULSANNE	2011	2012	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	MULSANNE	2013	2015	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	MULSANNE	2016	2016	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
BENTLEY	MULSANNE	2017	2017	5Q0907275B	RDE018			433MHZ	HUF/BERU
BMW									
BMW	1 SERIES	01/2007	09/2010	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	1 SERIES	10/2010	12/2010	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	1 SERIES	2011	2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	1 SERIES SEDAN	2017	2017	36236798726				433MHZ	HUF/BERU
BMW	2 SERIES	-2014	-2014	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	2 SERIES	03/2014	12/2018	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	3 SERIES	2000	2002	36118378681			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BMW	3 SERIES	2000	2006	36118378682	RDE002			433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES	2007	2009	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES COUPE	2010	2013	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES SEDAN	2010	2012	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES SEDAN	2013	2014	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES SEDAN	03/2014	12/2018	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	3 SERIES GT	2014	2014	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES GT	03/2014	12/2018	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	3 SERIES WAGON	2013	2014	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	3 SERIES WAGON	03/2014	12/2018	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	330E	2016	2016	36106856209				433MHZ	VDO
BMW	4 SERIES	2014	2014	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	4 SERIES	03/2014	12/2018	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	5 SERIES	2000	2002	36118378681			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
BMW	5 SERIES	2000	2005	36118378682	RDE002			433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BMW	5 SERIES	01/2006	09/2010	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	5 SERIES	10/2010	12/2016	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	5 SERIES	2017	2018	36 10 6 876 957	A0009052102			433MHZ	SCHRADER
BMW	5 SERIES GT	2011	2016	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	5 SERIES GT	2017	2017	36106874830	RDE017			433MHZ	HUF/BERU
BMW	6 SERIES	2006	2011	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	6 SERIES	2012	2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	6 SERIES	2015	2018	36106798872 36106874830				433MHZ	HUF/BERU
BMW	6 SERIES GT	2018	2018	36106876957	A0009052102			433MHZ	SCHRADER
BMW	7 SERIES	2000	2001	36118378681			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
BMW	7 SERIES	2002	2005	36118378682	RDE002		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
BMW	7 SERIES	01/2006	09/2010	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	7 SERIES	10/2010	12/2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	7 SERIES	01/2015	06/2015	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	7 SERIES	07/2015	12/2018	36106872774 36106876957	A0009052102			433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BMW	I3	2015	2018	36106856209				433MHZ	VDO
BMW	I8	2015	2018	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	M2	2016	2017	36106856209 36106881890				433MHZ	VDO
BMW	M3	2010	2013	36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	M3	2015	2017	36106856209				433MHZ	VDO
BMW	M4	2015	2017	36106856209				433MHZ	VDO
BMW	M5	2013	2015	36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	M5	2018	2018	36 10 6 876 957	A0009052102			433MHZ	SCHRADER
BMW	M6	2012	2015	36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	M6	2016	2017	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	X1	2012	2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X1	2015	2015	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	X1(OE 36106798872)	2016	2016	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	X1(OE 36106856209)	2016	2016	36106856209				433MHZ	VDO
BMW	X1	2017	2018	36 10 6 881 890				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BMW	X2	2018	2018	36 10 6 881 890				433MHZ	VDO
BMW	X3	2006	2009	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X3	2010	2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X3	04/2014	12/2017	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BMW	X3	2018	2018	36 10 6 876 957	A0009052102			433MHZ	SCHRADER
BMW	X4	2015	2018	36106798872 36106874830(2017~)				433MHZ	HUF/BERU
BMW	X5	2001	2004	36146752128			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
BMW	X5	01/2007	09/2010	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X5	10/2010	12/2013	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X5	2014	2018	36106856209 36106881890(2017)				433MHZ	VDO
BMW	X6	2008	2009	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X6	2010	2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	X6	2015	2018	36106856209 36106881890(2017)				433MHZ	VDO
BMW	X6 HYBRID	2009	2011	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
BMW	Z SERIES	01/2006	09/2010	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BMW	Z SERIES	10/2010	12/2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
BMW	Z SERIES	2015	2016	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
BUICK									
BUICK	ALLURE	2007	2008	15921013				315MHZ	VDO
BUICK	ALLURE	2009	2011	12768826/ 20922900/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
BUICK	CASCADA	2016	2018	22854866(SNAP-IN) 13581558(2017)				315MHZ	SCHRADER
BUICK	ENCLAVE	2008	2008	15921013				315MHZ	VDO
BUICK	ENCLAVE	2009	2015	25920615				315MHZ	SCHRADER
BUICK	ENCLAVE	2016	2017	13598771				315MHZ	SCHRADER
BUICK	ENCLAVE	2018	2018	13516165				433MHZ	SCHRADER
BUICK	ENCORE	2013	2018	22854866(SNAP-IN)/ 13598772(2017)				315MHZ	SCHRADER
BUICK	ENVISION	2016	2018	13598772 13516164				315MHZ	SCHRADER
BUICK	LACROSSE	2007	2008	15921013				315MHZ	VDO
BUICK	LACROSSE	2009	2016	12768826/ 20922900/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
BUICK	LACROSSE	2017	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
BUICK	LESABRE	2007	2007	25799331				315MHZ	SCHRADER
BUICK	LUCERNE	2007	2011	25920615				315MHZ	SCHRADER
BUICK	RAINIER(CLAMP)	2006	2007	25774006				315MHZ	SCHRADER
BUICK	RAINIER(SNAP)	2007	2007	25799331				315MHZ	SCHRADER
BUICK	REGAL	2011	2017	12768826/ 20922900/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
BUICK	REGAL	2018	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
BUICK	VERANO	2012	2017	12768826/ 20922900/ 22854866/				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC									
CADILLAC	ATS	2013	2013	22959744				315MHZ	VDO
CADILLAC	ATS	2014	2017	13581558(SNAP-IN)/ 13598772				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ATS	2018	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ATS	2018	2018	13598787				433MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ATS Sport	2014	2015	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ATS-V(Clamp-in)	2013	2018	22959748/ 20964159/ 13598786(2017)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CT6(433)	2016	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CADILLAC	CT6(315)	2018	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS	2004	2007	25774006				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS	2008	2014	25920615				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS	2015	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772(2017)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS	2018	2018	13598787				433MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS-V	2009	2015	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS-V	2016	2018	13598786				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS-V	2018	2018	13598787				433MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS-V(Sport)	2014	2014	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	CTS-V(Sport)	2015	2018	20964159/ 13598786				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	DEVILLE	2001	2005	25773946			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	DTS	2006	2006	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	DTS	2007	2011	25920615				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ELR	2014	2017	22854866(SNAP-IN)/ 13598772(2017)				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ESCALADE	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CADILLAC	ESCALADE	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ESCALADE	2007	2014	25799331				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ESCALADE	2015	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772(2017)		Y		315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	ESCALADE	2018	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CADILLAC	SEVILLE	2001	2004	25773946			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	SRX	2004	2006	25774006				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	SRX	2007	2009	25799331				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	SRX	2010	2014	12768826/ 22854866(SNAP-IN)/ 20922900				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	SRX	2015	2016	12768826/ 22854866(SNAP-IN)/ 20922900				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	SRX	2015	2015	13581561	13581561			433MHZ	SCHRADER
CADILLAC	STS	2005	2008	25758220				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	STS	2009	2011	25920615				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	XLR	2004	2009	25758220				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	XT5	2016	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CADILLAC	XT5	2018	2018	13581558				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CADILLAC	XTS	2013	2018	22854866(SNAP-IN)/ 20922900/ 12768826/				315MHZ	SCHRADER
CADILLAC	XTS	2015	2015	22853740	22853740			433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET									
CHEVROLET	AVALANCHE	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	AVALANCHE	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	AVALANCHE	2007	2013	20923680/ 25920615(snap-in)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	AVEO	2007	2011	25920615				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	BOLT EV	2017	2017	22854866/ 13598772				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	BOLT EV	2017	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAMARO	2010	2015	12768826(SNAP-IN)/ 20922900(SNAP-IN)/ 22854866(SNAP-IN)/				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAMARO	2016	2016	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAMARO(ZL1)	2012	2016	22959748/ 20964159				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAMARO(ZL1)	2017	2018	13598773 (V6) 13598787(V8)				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAPRICE	2011	2013	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAPRICE	2014	2016	13581559				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHEVROLET	CAPTIVA	2012	2015	13586335				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CAPTIVA SPORT	2012	2015	22959748/ 20964159				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CHEYENNE	2014	2014	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CITY EXPRESS	2015	2016	40700-JA01B				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CITY EXPRESS	2017	2018	19316553				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	COBALT	2008	2009	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	COBALT	2010	2010	12768826/ 20922900/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	COLORADO	2007	2012	15122618				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	COLORADO	2015	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772(2017)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	1997	2000	10438853			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	2001	2004	25773946			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	2005	2009	25758220				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	2010	2013	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE(C7)	2014	2018	13581560 13598775(2017~)				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE GRAND SPORT	2017	2017	13598774	13598774			315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHEVROLET	CRUZE	2011	2015	12768826				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CRUZE	2016	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	CRUZE(LIMITED)	2016	2016	13589597				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	EQUINOX	2007	2009	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	EQUINOX	2010	2015	12768826/ 20922900/ 22854866/				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	EQUINOX	2016	2018	13589597/ 13598772(2017)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	EXPRESS	2008	2016	20923680/ 25920615(snap-in)/ 13586335(snap-in)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	EXPRESS	2017	2018	13598771				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	G SERIES	2008	2008	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	HHR	2008	2009	25920615				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	HHR	2010	2011	13598772				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	IMPALA	2006	2007	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	IMPALA	2008	2015	20923680/ 25920615(snap-in)		Y		315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	IMPALA	2016	2016	20923680/ 25920615(snap-in)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	IMPALA	2017	2018	13598772		Y		315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHEVROLET	MALIBU	2008	2009	15921013				315MHZ	VDO
CHEVROLET	MALIBU	2010	2015	12768826/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	MALIBU	2016	2016	13589597				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	MALIBU	2016	2018	13598773	20922901			433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	MALIBU LIMITED	2016	2016	25920615/ 20923680				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	MALIBU LIMITED	2017	2017	13598772	13598772			315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	MONTE CARLO	2006	2007	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	ORLANDO	2012	2014	12768826/ 20922900/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	ORLANDO	2017	2017	13598772				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 1500	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 1500	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 1500	2007	2013	25920615				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 1500	2014	2015	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 1500	2016	2018	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 1500	2017	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHEVROLET	SILVERADO 2500	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 2500	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 2500	2007	2013	25920615				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 2500	2014	2014	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 2500	2015	2018	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 2500	2017	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2007	2013	25920615				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2014	2014	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2015	2015	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2016	2018	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SILVERADO 3500	2017	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SONIC	2012	2018	20922900/ 22854866/ 12768826/				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SPARK	2013	2018	20922900/ 22854866/ 12768826/				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHEVROLET	SPARK EV	2014	2017	20922900/ 22854866/ 12768826/				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SSR	2006	2007	25774006				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SS SEDAN	2014	2017	22959748/ 20964159/ 13598786(2017)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	2007	2015	20923680/ 25920615(snap-in)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	2016	2016	13581558(SNAP-IN)/ 13598772(2017)		Y		315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	2017	2018	13581558(SNAPIN)/ 13598772(2017) 13516164		Y		315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	2018	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TAHOE	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TAHOE	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TAHOE	2007	2015	20923680/ 25920615(snap-in)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TAHOE	2016	2018	13581558(SNAPIN)/ 13598772(2017) 13516164				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TAHOE	2018	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TRAILBLAZER	2006	2009	25774006				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHEVROLET	TRAVERSE	2009	2015	25920615/ 20923680				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TRAVERSE	2015	2016	13581558(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TRAVERSE	2017	2017	13598771				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TRAVERSE	2018	2018	13516165				433MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	TRAX	2015	2018	22854866(SNAP-IN)/ 13598772				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	UPLANDER	2008	2009	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	VOLT	2011	2017	12768826/ 20922900/ 22854866/				315MHZ	SCHRADER
CHEVROLET	VOLT	2017	2018	13598773				433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER									
CHRYSLER	200	2011	2014	68001696AB		Y		315MHZ	VDO
CHRYSLER	200	2015	2016	68193586AC				433MHZ	VDO
CHRYSLER	200	2017	2017	68313387AB				433MHZ	VDO
CHRYSLER	300	2005	2007	68111696AA				315MHZ	VDO
CHRYSLER	300	2008	2008	68001698AB				433MHZ	VDO
CHRYSLER	300	2009	2016	56029400AB				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHRYSLER	300	2017	2018	68241067AB	68241067AB			433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	300C	2014	2015	56029400AE/ 56029398AB				433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	300M	2002	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	300 MEDIUM SPECIAL SERIES	2018	2018	56029400AE				433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	300 SRT8	2010	2014	56029400AE				433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	ASPEN	2007	2009	68001696AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	CONCORDE	2002	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	CROSSFIRE	2004	2005	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	CROSSFIRE	2005	2005	68001696AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	CROSSFIRE	2006	2008	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	CROSSFIRE	2006	2008	68001696AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	INTREPID	2002	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	PACIFICA	2004	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	PACIFICA	2004	2005	04727392AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	PACIFICA	2006	2008	68001696AB				315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
CHRYSLER	PACIFICA	2017	2018	68313387AA 68313387AB				433MHZ	VDO
CHRYSLER	PROWLER	2002	2002	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	PT CRUISER	2008	2010	68001696AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	SEBRING	2008	2009	68001698AB				433MHZ	VDO
CHRYSLER	SEBRING	2007	2011	68001696AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	TOWN&COUNTRY	2002	2003	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	TOWN&COUNTRY	2004	2005	04727392AB				315MHZ	VDO
CHRYSLER	TOWN&COUNTRY	2006	2006	68001696AB/ 56053030AB/ 68001696AA				315MHZ	VDO
CHRYSLER	TOWN&COUNTRY	2007	2008	68001696AB/ 56053030AB/ 68001696AA				315MHZ	VDO
CHRYSLER	TOWN&COUNTRY	2008	2010	68001698AB				433MHZ	VDO
CHRYSLER	TOWN&COUNTRY	2011	2018	56029398AA				433MHZ	SCHRADER
CHRYSLER	VOYAGER	2002	2003	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
DODGE									
DODGE	AVENGER	2008	2014	56053030AB		Y		315MHZ	VDO
DODGE	CALIBER	2007	2012	56053030AB				315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
DODGE	CARAVAN	2002	2003	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
DODGE	CARAVAN	2004	2005	04727392AB				315MHZ	VDO
DODGE	CARAVAN	2006	2006	56053030AB				315MHZ	VDO
DODGE	CARAVAN	2007	2007	56053030AB				315MHZ	VDO
DODGE	CHALLENGER	2008	2008	56029400AD				433MHZ	SCHRADER
DODGE	CHALLENGER	2009	2018	56029398AA 68241067AB				433MHZ	SCHRADER
DODGE	CHALLENGER SR/T	2017	2018	56029400AE				433MHZ	SCHRADER
DODGE	CHARGER	2006	2007	68001696AB				315MHZ	VDO
DODGE	CHARGER	2008	2008	68001698AB				433MHZ	VDO
DODGE	CHARGER	2009	2015	56029400AC				433MHZ	SCHRADER
DODGE	CHARGER	2016	2018	56029398AB/ 56029398AA/ 68241067AB				433MHZ	SCHRADER
DODGE	CHARGER SR/T	2017	2018	56029400AE				433MHZ	SCHRADER
DODGE	C/V	2012	2014	56029398AA				433MHZ	SCHRADER
DODGE	DAKOTA	2008	2010	56029319AC				315MHZ	SCHRADER
DODGE	DAKOTA	2011	2011	56029479AA				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
DODGE	DART	2013	2016	68193586AA				433MHZ	VDO
DODGE	DURANGO	2007	2010	56053030AB				315MHZ	SCHRADER
DODGE	DURANGO	2011	2016	56029398AA				433MHZ	SCHRADER
DODGE	DURANGO	2017	2018	68313387AB				433MHZ	VDO
DODGE	DURANGO SRT	2018	2018	68252495AA				433MHZ	VDO
DODGE	DURANGO w 20" rim	2018	2018	68252495AA				433MHZ	VDO
DODGE	GRAND CARAVAN	2002	2003	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
DODGE	GRAND CARAVAN	2004	2005	04727392AB				315MHZ	VDO
DODGE	GRAND CARAVAN	2006	2007	56053030AB				315MHZ	VDO
DODGE	GRAND CARAVAN	2008	2010	68078768AA				433MHZ	VDO
DODGE	GRAND CARAVAN	2011	2018	56029398AA/ 68241067AB(2018)				433MHZ	SCHRADER
DODGE	INTREPID	2002	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
DODGE	JOURNEY	2009	2009	68001698AB				433MHZ	VDO
DODGE	JOURNEY	2010Lo	2010Lo	68001698AB				433MHZ	VDO
DODGE	JOURNEY	2010Hi	2010Hi	56029398AA				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
DODGE	JOURNEY	2011	2018	56029398AA/ 68241067AB				433MHZ	SCHRADER
DODGE	MAGNUM	2005	2006	68001696AB				315MHZ	VDO
DODGE	MAGNUM	2007	2007	68001696AB				315MHZ	VDO
DODGE	MAGNUM	2008	2008	68001698AB				433MHZ	VDO
DODGE	MAGNUM	2009	2009	56029400AD				433MHZ	SCHRADER
DODGE	NITRO	2007	2012	68001696AB				315MHZ	VDO
DODGE	RAM	2008	2009	56029319AC				315MHZ	SCHRADER
DODGE	RAM(OE 68001698AB)	2009	2010	68001698AB		Y		433MHZ	VDO
DODGE	RAM(OE 56029481AB)	2009	2010	56029481AB		Y		433MHZ	SCHRADER
DODGE	RAM(OE 56029398AA)	2010	2013	56029398AA		Y		433MHZ	SCHRADER
DODGE	RAM	2014	2016	68239720AB/ 68239720AA/ 68157568AB				433MHZ	TRA
DODGE	RAM	2017	2018	68249197AA		Y		433MHZ	TRA
DODGE	SPRINTER	2007	2013	68038945AA				315MHZ	VDO
DODGE	STRATUS	2007	2007	68001696AB				315MHZ	VDO
DODGE	VIPER	2003	2010	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
DODGE	VIPER	2013	2017	56029400AE(SNAP-IN)				433MHZ	SCHRADER
FERRARI									
FERRARI	458	2010	2015	282189				433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	488 GTB	2016	2017	282189				433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	550 MARANELLO	2010	2012	224549	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	599	2004	2011	224549	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	612 SCAGLIETTI	2004	2011	224549	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	CALIFORNIA	2008	2014	228887	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	CALIFORNIA	2015	2017	282189				433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	ENZO	2003	2003	224551	RDE005			433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	F12 BERLINETTA	2013	2017	282189				433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	FF	2012	2016	282189				433MHZ	HUF/BERU
FERRARI	SPIDER	2002	2009	224549	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
FIAT									
FIAT	124 SPIDER	2017	2017	68362711AA				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
FIAT	500	2011	2018	56029398AB/ 68241067AB(2017)				433MHZ	SCHRADER
FIAT	500C	2015	2017	68241067AB	68241067AB			433MHZ	SCHRADER
FIAT	500E	2015	2017	68241067AB	68241067AB			433MHZ	SCHRADER
FIAT	500L	2014	2018	56029398AB(SNAP-IN)/ 68241067AB(2017)				433MHZ	SCHRADER
FIAT	500X	2015	2017	68193586AA/ 68193586AC/ 68105280AF				433MHZ	VDO
FIAT	500X	2018	2018	68313387AB				433MHZ	VDO
FORD									
FORD	C-MAX	2012	2018	CM5T-1A150AA DE8T-1A180-AA(2017)				315MHZ	SCHRADER
FORD	CROWN VICTORIA	2007	2011	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	E SERIES	2007	2009	8C2Z-1A189				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	E SERIES(HP)	2010	2017	9L3Z-1A189A/ CM5T-1A150AA DE8T-1A180-AA(2017)				315MHZ	SCHRADER
FORD	EDGE	2007	2010	7L1Z1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	EDGE	2011	2014	CM5T-1A150AA		Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	EDGE	2015	2018	F2GT-1A180AB F2GZ-1A189A/ 42GZ-1A189A	F2GT-1A180-AB			315MHZ	SCHRADER
FORD	ESCAPE	2005	2008	6F2Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
FORD	ESCAPE	2009	2014	CM5T-1A150AA		Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	ESCAPE	2015	2018	9L3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	ESCAPE	2017	2017	BB5Z-1A189A				433MHZ	SCHRADER
FORD	EXPEDITION	2003	2004	4L2Z-1A150BA			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
FORD	EXPEDITION	2005	2006	5L7T-1A150AB			Magnet trigger	315MHZ	FORD(BAND)
FORD	EXPEDITION	2007	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	EXPEDITION	2011	2017	CM5T-1A150AA/ 9L3Z-1A-189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	EXPEDITION	2018	2018	HC3Z-1A189-A				315MHZ	SCHRADER
FORD	EXPLORER	2003	2005	4L2Z-1A150BA			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
FORD	EXPLORER	2006	2010	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	EXPLORER	2011	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	EXPLORER	2016	2018	F2GT-1A180AB F2GZ-1A189A	F2GT1A180AB			315MHZ	SCHRADER
FORD	EXPLORER	2017	2018	F2GZ-1A-189B				433MHZ	SCHRADER
FORD	F-150	2007	2008	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	F-150	2009	2011	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
FORD	F-150	2012	2014	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-150	2015	2015	F2GT-1A180-AB F2GZ-1A189A	F2GT1A180AB			315MHZ	SCHRADER
FORD	F-150	2016	2018	F2GT-1A180-AB F2GZ-1A189A	F2GT1A180AB	Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	F-150	2018	2018	F2GZ-1A-189E				433MHZ	SCHRADER
FORD	F-150 HD	2008	2010	8C2Z-1A189				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	F-150 HD	2011	2011	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-150 HD	2012	2014	CM5T-1A150AA		Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	F-150 HD	2015	2015	F2GT-1A180AB	F2GT1A180AB	Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	F-250 350(BANDED)	2008	2010	8C2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	F-250 350(SNAP)	2010	2010	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-250 350(SNAP)	2011	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-250 350(SNAP)	2016	2016	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-450	2015	2016	DE8T-1A180-AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-450	2017	2017	F2GT-1A180AB F2GZ-1A189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-450 550(BANDED)	2008	2010	8C2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
FORD	F-450 550(SNAP)	2010	2014	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-550	2015	2017	F2GZ-1A-189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	F-550	2015	2017	F2GZ-1A-189E				433MHZ	SCHRADER
FORD	FIESTA	2011	2017	CM5T-1A150AA/ DE8T-1A180-AA(2017)				315MHZ	SCHRADER
FORD	FIVE HUNDRED	2006	2007	7L1Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	FLEX	2009	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	FLEX	2011	2018	CM5T-1A150AA/ DE8T-1A180-AA 9L3Z-1A-189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	FOCUS	2007	2009	7L1Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	FOCUS	2010	2018	CM5T-1A150AA/ DE8T-1A180-AA 9L3Z1A189A	EB3T1A180BB EB3T1A150BA	Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	FREESTAR	2004	2005	5L7T-1A150AB			Magnet trigger	315MHZ	FORD(BAND)
FORD	FREESTAR	2006	2007	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	FUSION	2007	2009	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	FUSION	2010	2016	CM5T-1A150AA/ DE8T-1A180-AA 9L3Z1A189A	EB3T1A180BB EB3T1A150BA			315MHZ	SCHRADER
FORD	FUSION	2017	2017	F2GZ-1A189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	FUSION	2018	2018	HC3Z-1A189-A				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
FORD	FUSION	2017	2018	F2GZ-1A189B F2GZ-1A-189E				433MHZ	SCHRADER
FORD	MUSTANG	2007	2009	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	MUSTANG	2010	2014	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	MUSTANG	2015	2018	F2GT-1A180AB F2GZ-1A189-A	F2GT1A180AB	Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	MUSTANG (EURO SPEC)	2015	2016	F2GZ-1A-189B	F2GT1A180CB F2GT1A150CB			433MHZ	SCHRADER
FORD	MUSTANG SHELBY GT350	2017	2018	FR3Z-1A-189A/ FR3Z-1A189A	FR3V-1A180-AA FR3V -1A150-AA			315MHZ	SCHRADER
FORD	RANGER	2007	2011	6F2Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	SHELBY GT500	2012	2012	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
FORD	SHELBY GT500	2013	2015	DR3V-1A180BA				433MHZ	SCHRADER
FORD	SUPER DUTY	2016	2016	9L3Z-1A-189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	SUPER DUTY	2017	2018	F2GZ-1A-189A/ HC3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
FORD	SUPER DUTY	2017	2017	F2GZ-1A-189E				433MHZ	SCHRADER
FORD	TAURUS	2008	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)
FORD	TAURUS	2011	2018	CM5T-1A150AA/ DE8T-1A180-AA(2017) 9L3Z-1A189A		Y		315MHZ	SCHRADER
FORD	TAURUS X	2008	2009	7L1Z-1A189A				315MHZ	FORD(BAND)

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
FORD	TRANSIT ALL	2010	2018	CM5T-1A150AA/ DE8T-1A180-AA(2017) 9L3Z1A189A(2018)				315MHZ	SCHRADER
FREIGHTLINER									
FREIGHTLINER	SPRINTER	2007	2013	68038945AA				315MHZ	VDO
FREIGHTLINER	SPRINTER	2014	2016	9057200				433MHZ	SCHRADER
GMC									
GMC	ACADIA	2007	2008	15921013				315MHZ	VDO
GMC	ACADIA	2009	2016	25920615/ 20923680				315MHZ	SCHRADER
GMC	ACADIA	2016	2016	22853740	22853740			433MHZ	SCHRADER
GMC	ACADIA(OLD STYLE)	2017	2017	13598771				315MHZ	SCHRADER
GMC	ACADIA(NEW STYLE)	2017	2018	13598773 13516165		Y		433MHZ	SCHRADER
GMC	CANYON	2007	2012	15122618				315MHZ	SCHRADER
GMC	CANYON	2015	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772(2017)				315MHZ	SCHRADER
GMC	ENVOY(OE25774006)	2005	2006	25774006				315MHZ	SCHRADER
GMC	ENVOY(OE25774006)	2007	2007	25774006				315MHZ	SCHRADER
GMC	ENVOY(OE25920615)	2007	2007	25920615				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
GMC	ENVOY(OE15825475)	2007	2007	15825475				315MHZ	TRW
GMC	ENVOY(OE25774006)	2008	2009	25774006				315MHZ	SCHRADER
GMC	ENVOY(OE25920615)	2008	2009	25920615				315MHZ	SCHRADER
GMC	SAVANA	2008	2016	15921013				315MHZ	VDO
GMC	SAVANA	2017	2018	13598771				315MHZ	SCHRADER
GMC	SIERRA ALL	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
GMC	SIERRA ALL	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER
GMC	SIERRA ALL	2007	2013	25920615				315MHZ	SCHRADER
GMC	SIERRA ALL	2014	2016	13581558(snap-in)		Y		315MHZ	SCHRADER
GMC	SIERRA ALL	2017	2018	13598772 13516164		Y		315MHZ	SCHRADER
GMC	SIERRA ALL	2017	2018	13598773		Y		433MHZ	SCHRADER
GMC	TERRAIN	2010	2018	12768826/ 20922900/ 22854866/				315MHZ	SCHRADER
GMC	TERRAIN	2018	2018	13516165				433MHZ	SCHRADER
GMC	YUKON ALL	2004	2004	15136883				315MHZ	SCHRADER
GMC	YUKON ALL	2005	2006	15114379				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
GMC	YUKON ALL	2007	2015	20923680/ 25920615(snap-in)/ 13586335(snap-in)				315MHZ	SCHRADER
GMC	YUKON ALL	2016	2018	13581558(SNAP-IN)/ 13598772(2017)/ 13516164 (2018)		Y		315MHZ	SCHRADER
GMC	YUKON ALL	2017	2018	13516165				433MHZ	SCHRADER
HONDA									
HONDA	ACCORD	2008	2012	42753-SWA-316		Y		315MHZ	PACIFIC
HONDA	CIVIC	2008	2011	42753-TR0-A81		Y		315MHZ	TRW
HONDA	CIVIC	2012	2014	42753-SNA-A83		Y		315MHZ	TRW
HONDA	CR-V	2007	2011	42753-SWA-316		Y		315MHZ	PACIFIC
HONDA	CR-V	2012	2014	42753-TP6-A82		Y		315MHZ	VDO
HONDA	CR-Z	2011	2015	42753-SNA-A83		Y		315MHZ	TRW
HONDA	CROSSTOUR	2010	2015	42753-TP6-A82		Y		315MHZ	VDO
HONDA	ELEMENT	2006	2008	06421-SCV-A00		Y		315MHZ	TRW
HONDA	ELEMENT	2009	2011	42753-SNA-A83		Y		315MHZ	TRW
HONDA	FIT	2008	2008	42753-SWA-316		Y		315MHZ	PACIFIC
HONDA	FIT	2009	2014	42753-SNA-A83		Y		315MHZ	TRW

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
HONDA	INSIGHT	2010	2014	42753-SNA-A83		Y		315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY EX EX-L LX	2006	2007	06421-SCV-A00		Y		315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY EX EX-L LX	2008	2010	42753-SHJ-A82		Y		315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY EX EX-L LX	2011	2016	42753-SNA-A83		Y		315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY TOUR	2005	2007	06421-S3V-A04				315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY TOUR	2008	2010	42753-SHJ-A53				315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY TOUR	2011	2017	42753-SNA-A83				315MHZ	TRW
HONDA	ODYSSEY TOUR	2018	2018	42753-T6N-A01 42753-TG7-A51				433MHZ	VDO
HONDA	PILOT(STEEL)	2005	2008	42753-S9V-A07				315MHZ	TRW
HONDA	PILOT(ALLOY)	2005	2008	42753-S3V-A07				315MHZ	TRW
HONDA	PILOT(ALLOY)	2009	2015	42753-STK-A04				315MHZ	PACIFIC
HONDA	PILOT	2016	2018	42753-TG7-A51/ 42753-TL0-G52	S180052070			433MHZ	VDO
HONDA	RIDGELINE	2017	2018	42753-T6N-A01	S180052059			433MHZ	VDO
HONDA	RIDGELINE(STEEL)	2006	2008	42753-S9V-A07		Y		315MHZ	TRW
HONDA	RIDGELINE(STEEL)	2009	2014	42753-S3V-A07		Y		315MHZ	TRW

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
HONDA	RIDGELINE(ALLOY)	2006	2014	42753-S3V-A07		Y		315MHZ	TRW
HONDA	S2000	2008	2009	42753-SWA-316		Y		315MHZ	PACIFIC
HUMMER									
HUMMER	H2	2008	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
HUMMER	H3	2006	2010	15122618				315MHZ	SCHRADER
HUMMER	H3T	2009	2010	15122618				315MHZ	SCHRADER
HYUNDAI									
HYUNDAI	ACCENT	2008	2011	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	ACCENT	2012	2014	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	ACCENT	2015	2018	52933-3N100 52933-2J100				433MHZ	VDO
HYUNDAI	AZERA	2007	2011	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	AZERA	2012	2014	52933-3V000		Y		315MHZ	SCHRADER
HYUNDAI	AZERA	2015	2017	52933-3V600		Y		433MHZ	TRW
HYUNDAI	ELANTRA	2007	2010	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	ELANTRA	2011	2014	52933-3X200		Y		315MHZ	TRW

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
HYUNDAI	ELANTRA	2015	2016	52933-3X205	529333X205	Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	ELANTRA	2017	2018	52933-F2000				433MHZ	VDO
HYUNDAI	ELANTRA GT	2013	2015	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	ELANTRA GT	2016	2017	52933-3N000/ 52933-2M550				315MHZ	VDO
HYUNDAI	ELANTRA GT	2018	2018	52933-F2000				433MHZ	VDO
HYUNDAI	ELANTRA TOURING	2009	2012	52933-2L700 52933-2L500	S180030001A S180030001B	Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	ENTOURAGE	2007	2008	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	ENTOURAGE	2009	2010	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	EQUUS	2011	2014	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	EQUUS	2015	2016	52933-3N000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	GENESIS COUPE	2010	2012	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	GENESIS COUPE	2013	2015	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	GENESIS COUPE	2016	2016	52933-3N000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	GENESIS SEDAN	2009	2014	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	GENESIS SEDAN	2015	2016	52933-3N100				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
HYUNDAI	GENESIS G80	2017	2018	52933-B1000 52933-3N100 52933-2J100(2018)				433MHZ	VDO
HYUNDAI	GENESIS G90	2017	2018	52933-D2100				433MHZ	VDO
HYUNDAI	IONIQ	2017	2018	52933-F2000 52933-D4100				433MHZ	VDO
HYUNDAI	KONA	2018	2018	52933-F2000				433MHZ	VDO
HYUNDAI	SANTA FE	2007	2007	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	SANTA FE	2008HI	2008HI	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	SANTA FE	2008LO	2008LO	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	SANTA FE	2009	2012	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	SANTA FE	2013	2014	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SANTA FE	2015	2017	52933-3N000/ 52933-2M550		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SANTA FE SPORT	2013	2014	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SANTA FE SPORT	2015	2017	52933-3N000/ 52933-2M550		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SANTA FE SPORT P/N 52933D4100	2018	2018	52933-D4100 52940-A4100				433MHZ	VDO
HYUNDAI	SANTA FE SPORT P/N 52933C1100	2018	2018	52933-C1100		Y		433MHZ	TRW
HYUNDAI	SONATA P/N 529333E000	2007	2008	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
HYUNDAI	SONATA P/N 529332F000	2008	2010	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	SONATA P/N 529332M000	2011	2013	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SONATA P/N 529332M550	2014	2014	52933-2M550		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SONATA P/N 52933A5000	2015	2016	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
HYUNDAI	SONATA P/N 52933C1100	2015	2018	52933-C1100		Y		433MHZ	TRW
HYUNDAI	TIBURON	2007	2007	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	TIBURON	2008	2008	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	TUCSON	2006	2007	52933-1F000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	TUCSON	2008	2009	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	TUCSON	2010	2013	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	TUCSON	2014	2015	52933-2S500		Y		315MHZ	TRW
HYUNDAI	TUCSON	2016	2018	52933-C1100		Y		433MHZ	TRW
HYUNDAI	VELOSTER	2012	2017	52933-2V000		Y		315MHZ	SCHRADER
HYUNDAI	VERACRUZ	2006	2007	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	VERACRUZ	2008Hi	2008Hi	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
HYUNDAI	VERACRUZ	2008LO	2008LO	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	VERACRUZ	2009	2012	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
HYUNDAI	VERACRUZ	2013	2013	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
INFINITI									
INFINITI	EX35	2008	2008	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	EX35	2009	2009	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	EX35	01/2010	04/2010	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	EX35	05/2010	12/2010	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	EX35	2011	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	EX37	2013	2013	40700-1LA0C	407001LA0C			315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX35	2003	2008	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	FX35	2009	2009	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX35	01/2010	04/2010	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX35	05/2010	12/2010	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX35	2011	2012	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
INFINITI	FX37	2013	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX45	2003	2008	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	FX50	2009	2009	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX50	01/2010	04/2010	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX50	05/2010	12/2010	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	FX50	2011	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	G25	2011	2012	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	G35	2003	2006	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	G35	2007	2008	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	G37	2008	2009	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	G37	01/2010	04/2010	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	G37	05/2010	12/2010	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	G37	2011	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	JX35	2013	2013	40700-3JA0A		Y		433MHZ	VDO
INFINITI	M35	2006	2007	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
INFINITI	M35	2008	2010	40700-1AA0C		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	M35H	2012	2012	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	M37	2011	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	M45	2003	2007	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	M45	2008	2010	40700-1AA0C		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	M56	2011	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	Q25	2011	2012	40700-1LA0E	407001LA0E	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	Q30	2016	2016	A0009050030Q05				433MHZ	SCHRADER
INFINITI	Q40	2015	2015	40700-1LA0E	407001LA0E	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	Q45	2003	2006	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	Q50	2014	2015	40700-4GA0A				315MHZ	VDO
INFINITI	Q50	01/2016	12/2018	40700-3JA0B				433MHZ	VDO
INFINITI	Q60	2014	2016	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	Q60	2017	2018	40700-3JA0B				433MHZ	VDO
INFINITI	Q70	2014	2018	40700-1LA0C 40700-1LA0A(2017) 40700-1LA0E	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
INFINITI	QX30	2016	2018	A0009050030Q05 40700-5DA0B				433MHZ	SCHRADER
INFINITI	QX40	2003	2003	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	QX50	2014	2017	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E(Clamp-in)	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E (Clamp- in)	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	QX56	2004	2010	40700-1AA0C		Y		315MHZ	SCHRADER
INFINITI	QX56	2011	2013	40700-1LA0C	407001LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	QX60	2014	2018	40700-3JA0A 40700-3JA0B(2017)		Y		433MHZ	VDO
INFINITI	QX70	2014	2017	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E(Clamp-in)	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E (Clamp- in)	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	QX80	2014	2016	40700-1LA0E	407001LA0E	Y		315MHZ	PACIFIC
INFINITI	QX80	2017	2017	40700-6WY0B				433MHZ	PACIFIC
INFINITI	QX80	2018	2018	40700-5UV0A	PMV-C814			315MHZ	PACIFIC
ISUZU									
ISUZU	I-290 I-370	2007	2008	15122618				315MHZ	SCHRADER
ISUZU	ASCENDER	2006	2008	25774006				315MHZ	SCHRADER
ISUZU	RODEO	2004	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
JAGUAR									

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
JAGUAR	E PACE	2017	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	F PACE	2016	2016	C2D43636				433MHZ	VDO
JAGUAR	F PACE	2017	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	F TYPE	2014	2016	C2D21601				315MHZ	VDO
JAGUAR	F TYPE	2014	2016	C2D43636				433MHZ	VDO
JAGUAR	F TYPE	2017	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	I PACE(C2D43636)	2018	2018	C2D43636				433MHZ	VDO
JAGUAR	I PACE(C2D47173)	2018	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	S TYPE	2005	2009	C2Z15017/ C2C41656				315MHZ	VDO
JAGUAR	S TYPE	2005	2009	C2C41655				433MHZ	VDO
JAGUAR	SUPER V8	2005	2009	C2C41656				315MHZ	VDO
JAGUAR	SUPER V8	2005	2009	C2C41655				433MHZ	VDO
JAGUAR	VANDEN PLAS	2004	2009	C2Z15017				315MHZ	VDO
JAGUAR	X TYPE	2008	2008	C2Z15017				315MHZ	VDO
JAGUAR	X TYPE	2008	2008	C2C41655				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
JAGUAR	XE	2016	2016	C2D43636				433MHZ	VDO
JAGUAR	XE	2017	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	XF(ID:0-)	2009	2015	BH521A189CB	S180052021F			315MHZ	VDO
JAGUAR	XF(ID:non 0-)	2009	2015	C2Z15017/ C2C41656				315MHZ	VDO
JAGUAR	XF	2016	2016	C2D43636				433MHZ	VDO
JAGUAR	XF	2017	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	XJ(433)	2012	2016	C2D21599				433MHZ	VDO
JAGUAR	XJ(433)	2017	2018	C2D47173	S180052076A			433MHZ	VDO
JAGUAR	XJ/XJ8/XJR(315)	2006	2011	C2Z15017/ C2C41656				315MHZ	VDO
JAGUAR	XJ/XJ8/XJR(315)	2012	2014	C2D21601				315MHZ	VDO
JAGUAR	XK/XK8/XKR/XKR-S	2007	2015	C2Z15017/ C2C41656				315MHZ	VDO
JAGUAR	XK/XK8/XKR/XKR-S	2007	2015	C2C41655				433MHZ	VDO
JEEP									
JEEP	CHEROKEE	2014	2015	68239720AA/ 68157568AB				433MHZ	TRA
JEEP	CHEROKEE	2016	2018	68249197AA				433MHZ	TRA

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
JEEP	COMMANDER	2006	2006	56029465AB				315MHZ	VDO
JEEP	COMMANDER	2007	2007	56029465AB				315MHZ	VDO
JEEP	COMMANDER	2008	2011	56029359AB				433MHZ	SCHRADER
JEEP	COMPASS	2007	2011	68001696AA				315MHZ	VDO
JEEP	COMPASS	2012	2017	56029479AB(SNAP-IN)				315MHZ	SCHRADER
JEEP	COMPASS	2018	2018	68313387AB				433MHZ	VDO
JEEP	GRAND CHEROKEE	2002	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	2005	2006	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	2007	2007	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	2008	2010	56029359AB				433MHZ	SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	2011	2015	56029398AB(SNAP-IN)/ 56029398AA		Y		433MHZ	SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	2016	2018	68313387AB				433MHZ	VDO
JEEP	GRAND CHEROKEE SRT8	2012	2015	56029400AE(SNAP-IN)				433MHZ	SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE SRT8	2016	2018	68252495AA	A2C90981400			433MHZ	VDO
JEEP	LIBERTY	2004	2004	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
JEEP	LIBERTY	2005	2006	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	LIBERTY	2007	2008	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	LIBERTY	2009	2009	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	LIBERTY	2009	2009	56029359AB				433MHZ	SCHRADER
JEEP	LIBERTY	2010	2012	68001696AA				315MHZ	VDO
JEEP	PATRIOT	2007	2016	68001696AA		Y		315MHZ	SCHRADER
JEEP	PATRIOT	2017	2017	56029479AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	RENEGADE	2015	2016	68105280AF		Y		433MHZ	VDO
JEEP	RENEGADE	2017	2018	68193586AD/ 68313387AB				433MHZ	VDO
JEEP	WRANGLER(SNAP)	2007	2008	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	WRANGLER(SNAP)	2009	2009	56029465AB				315MHZ	SCHRADER
JEEP	WRANGLER(SNAP)	2010	2012	56029479AA		Y		315MHZ	SCHRADER
JEEP	WRANGLER(SNAP)	2013	2018	56029398AA/ 68241067AB(2017)		Y		433MHZ	SCHRADER
JEEP	WRANGLER(CLAMP)	2009	2009	56029359AB				433MHZ	SCHRADER
KIA									

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
KIA	AMANTI	2007	2007	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	AMANTI	2008	2008	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	AMANTI	2009	2009	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	AMANTI	2010	2011	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	BORREGO	2009	2011	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
KIA	CADENZA	2014	2016	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
KIA	CADENZA	2017	2018	52933-D9100				433MHZ	VDO
KIA	FORTE	2010	2013	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
KIA	FORTE	2014	2015	52933-A7000		Y		315MHZ	TRW
KIA	FORTE	2016	2018	52933-3X205		Y		315MHZ	TRW
KIA	K900	2015	2017	52933-3T000		Y		433MHZ	SCHRADER
KIA	MAGENTIS	2008	2010	52933-2G200				315MHZ	LEAR
KIA	MOHAVE	2009	2009	52933-2F000				315MHZ	TRW
KIA	NIRO	2017	2018	52933-D4100	A2C98607301			433MHZ	VDO
KIA	OPTIMA	2006	2010	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
KIA	OPTIMA	2011	2014	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
KIA	OPTIMA	2015	2015	52933-A5000		Y		315MHZ	VDO
KIA	OPTIMA	2016	2018	52933-D4100				433MHZ	VDO
KIA	OPTIMA(HYBRID)	2016	2016	52933-2M550		Y		315MHZ	VDO
KIA	OPTIMA(HYBRID)	2017	2018	52933-D4100				433MHZ	VDO
KIA	RIO	2008	2011	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
KIA	RIO	2012	2017	52933-3X200		Y		315MHZ	TRW
KIA	RIO	2018	2018	52933-2J100				433MHZ	VDO
KIA	RONDO	2006	2011	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
KIA	SEDONA	2006	2008	52933-4D200		Y		315MHZ	LEAR
KIA	SEDONA	2009	2014	52933-2G200		Y		315MHZ	LEAR
KIA	SEDONA	2015	2018	52933-B2100		Y		433MHZ	SCHRADER
KIA	SORENTO	2005	2007	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SORENTO	2008	2008	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SORENTO	2009	2009	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
KIA	SORENTO	2010	2010	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SORENTO	2011	2015	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
KIA	SORENTO	2016	2018	52933-3N100				433MHZ	VDO
KIA	SOUL	2010	2013	52933-2M000		Y		315MHZ	VDO
KIA	SOUL	2014	2018	52933-B2100		Y		433MHZ	SCHRADER
KIA	SPECTRA	2006	2011	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SPORTAGE	2006	2007	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SPORTAGE	2008	2008	52933-3E000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SPORTAGE	2009	2013	52933-2F000		Y		315MHZ	TRW
KIA	SPORTAGE	2014	2016	52933-2S500		Y		315MHZ	TRW
KIA	SPORTAGE	2017	2018	52933-D9100		Y		433MHZ	VDO
KIA	STINGER	2018	2018	52933-J5000				433MHZ	SCHRADER
KIA	TUSCANY	2007	2008	52933-3E000				315MHZ	TRW
LAMBORGHINI									
LAMBORGHINI	AVENTADOR	2012	2017	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LAMBORGHINI	GALLARDO	2007	2013	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
LAMBORGHINI	GALLARDO LP560-4	2009	2009	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
LAMBORGHINI	HURACAN	2015	2016	7PP907275G				315MHZ	HUF/BERU
LAMBORGHINI	HURACAN	2015	2017	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
LAMBORGHINI	MURCIELAGO LP640	2007	2011	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
LAMBORGHINI	REVENTON	2008	2008	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
Land Rover									
LAND ROVER	DISCOVERY	2017	2017	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	2015	2015	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	2016	2018	LR070840	S180052076A			433MHZ	VDO
LAND ROVER	LR2	2014	2014	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	LR2	2008	2015	LR021936				315MHZ	VDO
LAND ROVER	LR3	2006	2009	LR018860				315MHZ	VDO
LAND ROVER	LR3	2010	2014	LR032833				315MHZ	VDO
LAND ROVER	LR3	2014	2014	LR066378				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LAND ROVER	LR4	2010	2014	LR021936				315MHZ	VDO
LAND ROVER	LR4	2013	2015	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	LR4	2016	2016	LR070840	S180052076A			433MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER	2006	2009	LR018860				315MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER	2010	2013	LR021936				315MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER	2014	2016	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER	2017	2018	LR070840	S180052076A			433MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	2012	2013	LR010533				315MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	2014	2017	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	2006	2009	LR018860				315MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	2010	2013	LR010533				315MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	2014	2016	LR066378				433MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	2017	2018	LR070840	S180052076A			433MHZ	VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	2017	2018	LR070840	S180052076A			433MHZ	VDO
LEXUS									

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LEXUS	CT200H	2011	2017	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	ES	2007	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	ES	2010	2012	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	ES	2013	2018	42607-30060		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	GS SERIES	2005	2009	42607-33021/ 42607-30030(2006gold)		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	GS SERIES	2010	2012	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	GS SERIES	2013	2018	42607-30060 42607-02030(2017)		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	GX470	2004	2006	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	GX	2006	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	GX	2010	2018	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	HS250H	2010	2012	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	IS F	2006	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	IS F	2010	2013	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	IS F	2014	2015	42607-30060		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	IS SERIES	2006	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LEXUS	IS SERIES	2010	2013	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	IS SERIES	2014	2018	42607-30060		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LC	2018	2018	42607-48010	PMV-C015			315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LFA	2012	2013	42607-33021				315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LS SERIES	2007	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LS SERIES	2010	2013	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LS SERIES	2014	2017	42607-30060		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LS SERIES	2018	2018	42607-48010				315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LX SERIES	2005	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LX SERIES	2010	2015	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	LX SERIES	2016	2018	42607-48010		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	NX SERIES	2015	2018	42607-30060	PMV-C010	Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	RX SERIES	2006	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	RX SERIES	2010	2015	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	RX SERIES	2016	2018	42607-48010 42607-0E020(2017~)		Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LEXUS	RC/RC-F	01/2015	12/2017	42607-30060		Y		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	SC	2007	2009	42607-33021		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
LEXUS	SC	1/2010	12/2010	42607-33021		Y		315MHZ	PACIFIC
LINCOLN									
LINCOLN	AVIATOR	2003	2005	4L2T1A150BA			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
LINCOLN	CONTINENTAL	2017	2018	F2GZ-1A-189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	CONTINENTAL	2017	2017	F2GZ-1A-189E/ F2GZ-1A-189B				433MHZ	SCHRADER
LINCOLN	CUV	2014	2017	DE8T-1A180-A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MARK LT	2007	2008	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	MARK LT	2013	2014	DE8T-1A180-AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MARK LT	2015	2016	F2GT-1A180-AB F2GZ1A189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKC	2015	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKC	2016	2016	9L3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKC	2017	2018	9L3Z-1A-189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKC	2017	2018	BB5Z-1A-189E/ BB5Z-1A-189A				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LINCOLN	MKS	2009	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	MKS	2011	2011	CM5T-1A180AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKS	2012	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKS	2016	2017	9L3Z-1A189A/ DE8T-1A180-AA(2017)				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKT	2010	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	MKT	2011	2011	CM5T-1A180AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKT	2012	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKT	2016	2018	9L3Z-1A189A/ DE8T-1A180-AA(2017)				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKT	2016	2018	BB5Z-1A189A				433MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKX	2007	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	MKX	2011	2011	CM5T-1A180AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKX	2012	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKX	2016	2016	9L3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKX	2016	2016	BB5Z-1A189A				433MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKX	2017	2018	F2GT-1A180-AB F2GZ1A189A				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LINCOLN	MKZ	2007	2009	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	MKZ	2010	2011	9L3T-1A180BB/ CM5T-1A180AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKZ	2012	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKZ	2016	2017	9L3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKZ	2017	2018	F2GZ-1A-189E				433MHZ	SCHRADER
LINCOLN	MKZ	2018	2018	HC3Z-1A189-A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	NAVIGATOR	2003	2004	4L2Z1A150BA			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
LINCOLN	NAVIGATOR	2005	2006	5L1Z1A150AA			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	NAVIGATOR	2007	2010	7L1Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	NAVIGATOR	2011	2011	CM5T-1A180AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	NAVIGATOR	2012	2015	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	NAVIGATOR	2016	2017	9L3Z-1A189A/ DE8T-1A180-AA(2017)				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	NAVIGATOR	2018	2018	HC3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
LINCOLN	TOWN CAR	2006	2011	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
LINCOLN	TOWN CAR	2012	2012	CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
LOTUS									
LOTUS	ELISE	2008	2016	13227143/ 12825085				433MHZ	SCHRADER
LOTUS	EVORA	2010	2016	13227143/ 12825085				433MHZ	SCHRADER
LOTUS	EXIGE	2008	2016	13227143/ 12825085				433MHZ	SCHRADER
MASERATI									
MASERATI	COUPE	2007	2009	224549	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MASERATI	COUPE	2009	2013	228887	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
MASERATI	GHIBLI	2014	2018	05154876AA/ A0009050030/ 670002790(2017)				433MHZ	SCHRADER
MASERATI	GRANTURISMO	2008	2010	224549	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MASERATI	GRANTURISMO	2011	2016	228887	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
MASERATI	LEVANTE	2016	2017	670034786				433MHZ	SCHRADER
MASERATI	QUATTROPORTE	2004	2009	224549	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MASERATI	QUATTROPORTE	2010	2012	228887	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
MASERATI	QUATTROPORTE	2013	2018	05154876AA/ A000 905 0030/ 670034786(2017)				433MHZ	SCHRADER
MAZDA									

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MAZDA	2	2011	2014	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	3	2004	2004	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	3	2005	2013	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	5	2006	2015	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	6	2005	2013	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	B-SERISE PICKUP	2007	2009	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MAZDA	CX-5	2017	2018	BHA4-37-140				315MHZ	VDO
MAZDA	CX-7	2007	2012	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	CX-9	2007	2015	BBM2-37-140B/ BHA4-37-140				315MHZ	VDO
MAZDA	CX-9	2018	2018	BHA4-37-140				315MHZ	VDO
MAZDA	MX-5 MIATA	2006	2015	BBM2-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	RX-8	2004	2004	FE0137140A				315MHZ	VDO
MAZDA	RX-8	2005	2011	GN3A-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	SPEED 3	2010	2012	GN3A-37-140B				315MHZ	VDO
MAZDA	SPEED 6	2007	2008	GN3A-37-140B				315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MAZDA	TRIBUTE	2006	2008	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MAZDA	TRIBUTE	2009	2011	ZZDA37140				315MHZ	SCHRADER
MCLAREN									
MCLAREN	570GT	2017	2017	5Q0907275	RDE018			433MHZ	HUF/BERU
MCLAREN	570S	2016	2016	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
MCLAREN	650S	2015	2016	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
MCLAREN	675LT	2016	2016	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
MCLAREN	MP4-12C	2012	2014	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
MCLAREN	P1	2014	2015	7PP907275F	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ									
MERCEDES-BENZ	A CLASS	2016	2017	A0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	AMG GT/GT-S	2016	2018	A0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	B CLASS	2014	2018	A0045400217/ A0009057200/ A0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	C CLASS	2007	2018	A0045400217/ 0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CL 63-65-550-600	2007	2010	A0025407917				315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MERCEDES-BENZ	CL 63-65-550-600	2007	2010	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	CL CLASS	2000	2006	A0008223406			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	CL CLASS	2000	2006	A0008223306			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	CL CLASS	2009	2014	A0045400217				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CLA	2014	2018	A0045400217/ A0009057200/ A0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CLK CLASS	2006	2007	A0008223406			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	CLK CLASS	2008	2009	A0045400217				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CLS 55-63-500-550	2006	2011	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	CLS 55-63-500-550	2006	2009	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	CLS CLASS	2008	2018	A0045400217/ A0009057200/ A0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	E CLASS	2000	2005	A0008223406			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	E CLASS	2000	2005	A0008223306			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	E CLASS	2006	2010	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	E CLASS	2006	2010	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	E CLASS	2010	2016	A0045400217/ 0009057200				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MERCEDES-BENZ	E CLASS	2017	2018	9052102	A0009052102			433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	E CLASS COUPE	2017	2017	9050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	G CLASS	2007	2018	A0045400217/ 0009054100				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GL CLASS	2007	2009	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	GL CLASS	2007	2009	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	GL CLASS	2010	2018	A0045400217/ A0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLA	2014	2018	A0045400217/ A0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLC	2016	2018	A0045400217/ 0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLE	2016	2018	A0045400217/ 0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLS	2016	2018	A0045400217/ 0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLK CLASS	2010	2016	A0045400217/ 0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GT-S	2016	2016	A0045400217/ 0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	METRIS	2016	2017	A0009050030				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	ML CLASS	2006	2010	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	ML CLASS	2006	2010	A0025408017				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MERCEDES-BENZ	ML CLASS	2010	2018	A0045400217				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	R CLASS	2006	2009	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	R CLASS	2006	2009	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	R CLASS	2010	2013	A0045400217				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	S CLASS	2000	2006	A0008223406			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	S CLASS	2000	2006	A0008223306			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	S CLASS	2007	2010	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	S CLASS	2007	2009	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	S CLASS	2010	2018	A0045400217/ 0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SL CLASS	2000	2005	A0008223406			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SL CLASS	2000	2005	A0008223306			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SL CLASS	2006	2011	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	SL CLASS	2006	2012	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	SL CLASS	2013	2018	A0045400217/ 0009050030(2017)				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SLC	2017	2018	9050030				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MERCEDES-BENZ	SLK CLASS	2008	2016	A0045400217				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SLR CLASS	2004	2006	A0008223406			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SLR CLASS	2000	2006	A0008223306			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SLR CLASS	2008	2009	A0025407917				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	SLR CLASS	2008	2009	A0025408017				433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	SLS	2011	2015	9054100				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	2007	2013	68038945AA				315MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	2014	2018	A0009057200				433MHZ	SCHRADER
MERCURY									
MERCURY	GRAND MARQUIS	2007	2011	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MERCURY	MARINER	2006	2008	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MERCURY	MARINER	2009	2011	9L3T-1A180BB/ 9L3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
MERCURY	MILAN	2008	2009	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MERCURY	MILAN	2010	2011	9L3Z-1A189A				315MHZ	SCHRADER
MERCURY	MONTEGO	2006	2007	7L1Z-1A189A				315MHZ	LEAR

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MERCURY	MONTEREY	2004	2005	5L1Z-1A150AA			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
MERCURY	MONTEREY	2006	2007	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MERCURY	MOUNTAINEER	2002	2005	4L2Z1A150BA			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
MERCURY	MOUNTAINEER	2006	2010	6F2Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MERCURY	SABLE	2008	2009	7L1Z-1A189A				315MHZ	LEAR
MINI									
MINI	CABRIO	2014	2015	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
MINI	CABRIO	2016	2018	36106881890				433MHZ	VDO
MINI	CLUBMAN	2014	2018	36106856209				433MHZ	VDO
MINI	CONVERTIBLE	2017	2018	36106881890				433MHZ	VDO
MINI	COOPER	2007	2009	36236781847	RDE008			433MHZ	HUF/BERU
MINI	COOPER	01/2010	02/2014	36106790054 36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
MINI	COOPER	03/2014	12/2017	36106856209				433MHZ	VDO
MINI	COUNTRYMAN	2015	2016	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
MINI	COUNTRYMAN	2017	2018	36106881890				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MINI	HARDTOP	2017	2018	36106881890				433MHZ	VDO
MINI	HATCHBACK	2014	2018	36106856209				433MHZ	VDO
MINI	PACEMAN	2015	2016	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
MINI	ROADSTER	03/2014	12/2015	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
MINI	HARDTOP	2017	2018	36106881890				433MHZ	VDO
MINI	HATCHBACK	2014	2018	36106856209				433MHZ	VDO
MINI	PACEMAN	2015	2016	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
MINI	ROADSTER	03/2014	12/2015	36106798872				433MHZ	HUF/BERU
MITSUBISHI	ECLIPSE	2006	2012	MN103081		Y	Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	2018	2018	4250D585 (31)				315MHZ	VDO
MITSUBISHI	ENDEAVOR	2004	2006	52088990AC			Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	ENDEAVOR	2006	2011	MN103081			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	GALANT	2004	2006	MN103033		Y	Magnet trigger	433MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	GALANT	2007	2012	MN103081		Y	Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	i-MiEV	2010	2017	4250B975/ 4250B225(2017)				315MHZ	VDO
MITSUBISHI	LANCER	2008	2010	4250B668		Y		315MHZ	VDO
MITSUBISHI	LANCER	2011	2017	4250B668 4250B975(2016-2017)		Y		315MHZ	VDO
MITSUBISHI	MIRAGE	2014	2016	4250B975				315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
MITSUBISHI	MIRAGE	2017	2018	4250D585	S180150005			315MHZ	VDO
MITSUBISHI	MONTERO	2003	2006	MN103081			Magnet trigger	315MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	OUTLANDER	2007	2010	4250B668				315MHZ	VDO
MITSUBISHI	OUTLANDER	2011	2018	4250B668/ 4250B975(Clamp-in) 4250C276(Snap-in)				315MHZ	VDO
MITSUBISHI	RAIDER	2008	2010	56029319AB				315MHZ	SCHRADER
MITSUBISHI	RVR	2010	2018	4250B668/ 4250B975 (Clamp-In) 4250C276(Snap-in)				315MHZ	VDO
NISSAN									
NISSAN	350Z	2004	2006	40700-CD001		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	350Z	2007	2009	40700-1AA0C		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	370Z	01/2009	04/2010	40700-JK00C		Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	370Z(iKey)	05/2010	12/2018	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E(2017)	40700-1LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	370Z(Non iKey)	2018	2018	40700-JK01A				315MHZ	PACIFIC
NISSAN	ALTIMA COUPE	2006	2011	40700-JA01B		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	ALTIMA COUPE	2012	2014	40700-3AN0A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	ALTIMA SEDAN	2006	2011	40700-JA01B		Y		315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
NISSAN	ALTIMA SEDAN	2012	2012	40700-3AN0A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	ALTIMA SEDAN	2013	2018	40700-3JA0A		Y		433MHZ	VDO
NISSAN	ARMADA	2005	2016	40700-CK001 (2005-2007)/ 40700-1AA0D (2008-2016)		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	ARMADA	2017	2017	40700-6WY0C		Y		433MHZ	PACIFIC
NISSAN	ARMADA	2018	2018	40700-5UV0A	PMV-C814			315MHZ	PACIFIC
NISSAN	CUBE(IKEY)	2011	2014	40700-1LA0C	40700-1LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	CUBE(NO IKEY)	2009	2014	40700-1AA0C		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	FRONTIER	2003	2004	40700-CD001				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	FRONTIER	2005	2012	40700-CK001		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	FRONTIER	2013	2018	40700-3AN0A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	GT-R	2008	2017	40700JA00C 40700JA01B/ 407001AA0B(2017)		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	JUKE(IKEY)	2011	2017	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E(Clamp-in)	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E (Clamp- in)	Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	JUKE(NO IKEY)	2011	2017	40700-JA01B		Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	LEAF	2011	2012	40700-1LA0C	40700-1LA0C	Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	LEAF	01/2013	11/2017	40700-3AN1A		Y		315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
NISSAN	LEAF	12/2017	12/2018	40770-4CB1B				433MHZ	VDO
NISSAN	MAXIMA	2006	2011	40700-JA01B		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	MAXIMA	2012	2015	40700-3AN0A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	MAXIMA	2016	2018	40700-3JA0B		Y		433MHZ	VDO
NISSAN	MURANO	2003	2006	40700-CD001				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	MURANO	2007	2014	40700-JA01B		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	MURANO	2015	2018	40700-3JA0B		Y		433MHZ	VDO
NISSAN	NV1500/2500/3500	2012	2018	40700-1PA01 40700-1PA0A(2018)		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	NV200	2013	2017	40700-1AA0D				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	PATHFINDER	2003	2003	40700-CD001				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	PATHFINDER	2004	2004	40700-CK001				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	PATHFINDER	2005	2012	40700-CK001		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	PATHFINDER	2013	2018	40700-3JA0A/ 40700-3JA0B(2017)		Y		433MHZ	VDO
NISSAN	QUEST	2004	2004	40700-JA01B				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	QUEST	2005	2009	40700-JA01B		Y		315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
NISSAN	QUEST	2011	2017	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E(Clamp-in)	40700-1LA0C/ 40700-1LA0E (Clamp- in)	Y		315MHZ	PACIFIC
NISSAN	ROGUE	2008	2013	40700-1AA0B		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	ROGUE	2014	2017	40700-3VU0A		Y		433MHZ	VDO
NISSAN	ROUGE(KOREAN BUILD)	10/2015	12/2016	40700-4CB0A				433MHZ	VDO
NISSAN	ROGUE SELECT(JAPAN)	01/2014	12/2015	40700-JK01A				315MHZ	PACIFIC
NISSAN	ROGUE SELECT(USA)	01/2014	12/2015	40700-3VU0A				433MHZ	VDO
NISSAN	ROGUE SPORT	2017	2018	40770-4CB1B				433MHZ	VDO
NISSAN	SENTRA(IKEY)	2013	2018	40700-3AN1A/ 40700-3AN1D(2017)		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	SENTRA(NO IKEY)	2007	2012	40700-CK001		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	SENTRA(NO IKEY)	2013	2018	40700-3AN0A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	TITAN	2004	2004	40700-CK001				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	TITAN	2005	2015	40700-1AA0D		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	TITAN	2016	2018	40700-EZ00A	PMVCA14	Y		433MHZ	SCHRADER
NISSAN	VERSA SEDAN (IKEY)	2013	2018	40700-3AN1A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	VERSA SEDAN (NO IKEY)	2007	2012	40700-1AA0B		Y		315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
NISSAN	VERSA SEDAN (NO IKEY)	2013	2018	40700-3AN0A 40700-3AN0D(2018)		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	VERSA HATCHBACK	07/2011	12/2011	40700-1AA0D		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	VERSA HATCHBACK	2012	2012	40700-1AA0D		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	VERSA NOTE(IKEY)	2013	2018	40700-3AN1A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	VERSA NOTE(NO IKEY)	2013	2018	40700-3AN0A 40700-3AN0D(2018)		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	XTERRA	2003	2004	40700-CD001				315MHZ	SCHRADER
NISSAN	XTERRA	2005	2011	40700-CK001		Y		315MHZ	SCHRADER
NISSAN	XTERRA	2012	2015	40700-3AN0A		Y		315MHZ	VDO
NISSAN	XTERRA	2016	2016	40700-1AA0D				315MHZ	SCHRADER
PONTIAC									
PONTIAC	G3	2009	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
PONTIAC	G5	2008	2008	25920615				315MHZ	SCHRADER
PONTIAC	G5	2009	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
PONTIAC	G6	2008	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
PONTIAC	G8	2008	2009	25920615				315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
PONTIAC	GRAND PRIX	2007	2008	15921013				315MHZ	VDO
PONTIAC	MONTANA	2008	2009	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
PONTIAC	SOLSTICE	2008	2010	15921013				315MHZ	VDO
PONTIAC	TORRENT	2007	2009	10394110				315MHZ	VDO
PONTIAC	VIBE	2008	2010	88974915				315MHZ	PACIFIC
PONTIAC	WAVE	2008	2009	25920615				315MHZ	SCHRADER
PORSCHE									
PORSCHE	911	2011	2011	7PP907275G				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911	2012	2016	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911	2017	2018	5Q0907275 9A790727502	5Q0907275B			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911(NON TURBO)	2006	2008	95560602301				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911(NON TURBO)	2005	2008	99760602101	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911(NON TURBO)	2009	2011	99760602120	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911(NON TURBO)	2012	2016	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	911(TURBO)	2009	2009	99760602101	RDE001		Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
PORSCHE	911(TURBO)	2010	2014	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	718 BOXSTER	2017	2018	5Q0907275				433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	2006	2008	95560602301				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	2006	2008	99760602101	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	2009	2011	99760602120	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	2012	2016	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	2017	2018	5Q0907275C				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	2017	2018	5Q0907275B				433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CARRERA GT	2004	2006	99760602101	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	2009	2010	95560602301				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	2003	2006	99760602101	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	2007	2009	95560602100	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	2010	2014	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	2015	2018	5Q0907275/ 5Q0907275B(2017)				433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	2018	2018	5Q0907275A				315MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
PORSCHE	718 CAYMAN	2017	2018	5Q0907275 9A790727502	5Q0907275B			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN	2006	2008	99760602101	RDE001			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN	2009	2011	99760602120	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN	2012	2017	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	MACAN	2015	2018	5Q0907275				433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	MACAN	2018	2018	5Q0907275A				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	PANAMERA	2010	2012	99760602321				315MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	PANAMERA	2010	2013	99760602120	RDE010			433MHZ	HUF/BERU
PORSCHE	PANAMERA	2014	2018	5Q0907275 9A790727502	5Q0907275B			433MHZ	HUF/BERU
RAM									
RAM	REBEL	2016	2016	68249197AA				433MHZ	TRA
RAM	CARGO	2015	2015	56029398AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	C/V	2012	2015	56029398AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	DAKOTA	2011	2011	56029479AB				315MHZ	SCHRADER
RAM	POWER WAGON	2017	2017	68249197AA				433MHZ	TRA

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
RAM	PRO MASTER	2014	2018	5154876AA 5154876AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	PRO MASTER CITY	2015	2018	5154876AA				433MHZ	SCHRADER
RAM	1500	2011	2013	56029398AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	1500	2014	2016	68157568AB				433MHZ	TRA
RAM	1500	2017	2018	68249197AA				433MHZ	TRA
RAM	2500	2011	2013	56029398AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	2500	2014	2016	68157568AB				433MHZ	TRA
RAM	2500	2017	2018	68249197AA				433MHZ	TRA
RAM	3500	2011	2013	56029398AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	3500	2014	2016	68157568AB				433MHZ	TRA
RAM	3500	2017	2018	68249197AA				433MHZ	TRA
RAM	4500	2011	2013	56029398AB				433MHZ	SCHRADER
RAM	Ram 3500 Dual Rear Wheels(Steel Outside Wheels)	2014	2018	68249197AA				433MHZ	TRA
RAM	Ram 3500 Dual Rear Wheels(Steel Inside Wheels)	2014	2018	68239725AC/ 68249200AA(2017)				433MHZ	TRA
RAM	Ram 3500 Dual Rear Wheels(Aluminum OutsideWheels)	2014	2018	68239729AB/ 68249201AA(2017)				433MHZ	TRA

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
ROLLS ROYCE									
ROLLS ROYCE	DAWN	2016	2017	36106874830				433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	DROPHEAD COUPE	2008	2014	36236781847				433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	DROPHEAD COUPE	2015	2017	36236798726	6798726-01			433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	GHOST	01/2010	09/2011	36236781847				433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	GHOST	10/2011	12/2014	36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	GHOST	2015	2017	36106874830				433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	PHANTOM	2004	2011	36236781847				433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	PHANTOM	2012	2017	36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	WRAITH	2014	2014	36106856227	RDE012			433MHZ	HUF/BERU
ROLLS ROYCE	WRAITH	2015	2017	36106874830				433MHZ	HUF/BERU
SAAB									
SAAB	9-3	2004	2007	13172567				433MHZ	SCHRADER
SAAB	9-3	2008	2012	13227143				433MHZ	SCHRADER
SAAB	9-5	2004	2007	13172567				433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
SAAB	9-5	2008	2012	13227143				433MHZ	SCHRADER
SAAB	9-5	2010	2012	20922900/ 22854866/ 12768826				315MHZ	SCHRADER
SAAB	9-4X	2012	2012	20922900/ 22854866/ 12768826				315MHZ	SCHRADER
SAAB	9-7X	2005	2009	25774006				315MHZ	SCHRADER
SATURN									
SATURN	ASTRA	2008	2009	13172567				433MHZ	SCHRADER
SATURN	ASTRA	2010	2010	12768826/ 20922900/ 22854866				315MHZ	SCHRADER
SATURN	AURA	2007	2008	15921013				315MHZ	VDO
SATURN	AURA	2008	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
SATURN	LAMBDA	2007	2008	15268606(CLAMP-IN)				315MHZ	SCHRADER
SATURN	OUTLOOK	2007	2008	15921013				315MHZ	VDO
SATURN	OUTLOOK	2009	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
SATURN	SKY	2008	2009	15921013				315MHZ	VDO
SATURN	VUE	2007	2010	25920615				315MHZ	SCHRADER
SCION									

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
SCION	FR-S	2013	2016	SU00300754		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	iM	2015	2016	42607-06020(HIGH)	PAXPMVC010			315MHZ	PACIFIC
SCION	IQ	2012	2015	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	TC	2006	2009	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	TC	2010	2016	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	XB	2007	2009	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	XB	2010	2015	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	XD	2008	2009	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SCION	XD	2010	2015	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
SMART									
SMART	42EV	2016	2016	A0009057200				433MHZ	SCHRADER
SMART	FORTWO	2008	2015	0035400217/ 0009057200				433MHZ	SCHRADER
SMART	FORTWO	2016	2018	407009322R/ 4539051701				433MHZ	SCHRADER
SUBARU									
SUBARU	B9 TRIBECA	2006	2008	28103-AG00A		Y		315MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
SUBARU	BRZ	2013	2018	28103-CA000/ 28103-CA001(2017) 28103-CA002(2018)		Y		315MHZ	PACIFIC
SUBARU	FORESTER	2008	2018	28103-AG01C/ 28103-AJ00A(2017)/ 28103-SG000(2018)		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	IMPREZA	2008	2017	28103-AG01C/ 28103-AJ00A(2017)		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	IMPREZA	2018	2018	28103-FL00A				433MHZ	SCHRADER
SUBARU	LEGACY	2004	2007	28103-AG00A		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	LEGACY	2008	2017	28103-AG01C/ 28103-AJ00A(2017)		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	LEGACY	2018	2018	28103-FL00A				433MHZ	SCHRADER
SUBARU	OUTBACK	2004	2007	28103-AG00A		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	OUTBACK	2008	2017	28103-AG01C/ 28103-AJ00A(2017)		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	OUTBACK	2018	2018	28103-FL00A				433MHZ	SCHRADER
SUBARU	TRIBECA	2008	2014	28103-AG01C		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	WRX	2015	2018	28103-AJ00A 28103-SG000(2018)		Y		315MHZ	SCHRADER
SUBARU	XV CROSSTREK	2013	2017	28103-AG01C/ 28103-AJ00A(2017)				315MHZ	SCHRADER
SUBARU	XV CROSSTREK	2018	2018	28103-FL00A				433MHZ	SCHRADER
SUZUKI									

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
SUZUKI	EQUATOR	2009	2013	43130-82Z00				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	FORENZA	2007	2008	43130-85Z03				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	GRAND VITARA	2007	2013	43130-54J21				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	KIZASHI	2010	2013	43130-57L00				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	RENO	2007	2008	43130-85Z00				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	SX4	2007	2013	43130-54J21				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	VERONA	2005	2006	5L7T-1A150AB			Magnet trigger	315MHZ	FORD(BAND)
SUZUKI	XL-7	2005	2006	43130-54J21				315MHZ	SCHRADER
SUZUKI	XL-7	2007	2011	43130-78J10				315MHZ	VDO
TESLA									
TESLA	MODEL 3	2017	2018	1034602-00-A				433MHZ	VDO
TESLA	MODEL S	2013	2013	FS1511130317	FS1511130317			433MHZ	BAOLONG
TESLA	MODEL S	1/2014	9/2014	101093800B	FS43X0L3140418			433MHZ	BAOLONG
TESLA	MODEL S	10/2014	12/2017	1034602				433MHZ	VDO
TESLA	MODEL X	2016	2017	1034602				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
TESLA	ROADSTER(VIN001-500)	2008	2010	95836166100	RED011			433MHZ	HUF/BERU
TESLA	ROADSTER	2010	2012	FS1511130317				433MHZ	BAOLONG
TOYOTA									
TOYOTA	4 RUNNER	2003	2009	42607-35010		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	4 RUNNER	2010	2017	42607-33011(61060) 42607-33021(61058)		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	4 RUNNER	2018	2018	42607-35040	PMVC11A	Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	AVALON	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	AVALON	2010	2012	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	AVALON	2013	2015	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	AVALON	2016	2018	42607-06030		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	CAMRY	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	CAMRY	2010	2011	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	CAMRY	2012	2014	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	CAMRY(Lo line)	2015	2017	42607-06020	PMV-C015	Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	CAMRY(Hi line)	2015	2018	42607-06030 42607-33050	PMV-C015	Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
TOYOTA	CH-R	2018	2018	42607-33050	PMV-C015	Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	COROLLA	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	COROLLA	2010	2013	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	COROLLA	2014	2018	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	COROLLA IM	2017	2018	42607-06020/ 42607-52020				315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	FJ CRUISER	2008	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	FJ CRUISER	2010	2014	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	GT86	2017	2017	SU00306090	PMV-C010			315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	HIGHLANDER	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	HIGHLANDER	2010	2014	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	HIGHLANDER (SMART KEY) 42607-06020	2014	2018	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	HIGHLANDER RKE (MADE IN CANADA) 42607-0R010	2014	2018	42607-0R010				315MHZ	TRW
TOYOTA	LAND CRUISER	2005	2014	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	LAND CRUISER	2015	2015	42607-30060		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	LAND CRUISER	2016	2018	42607-06030 42607-48010	PAXPMVC015	Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
TOYOTA	MATRIX (MI JP)	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	MATRIX (MI JP)	2010	2013	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	MATRIX (MI US)	2007	2009	42607-06011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	MATRIX (MI US)	2010	2014	42607-06011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	MIRAI	2016	2017	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS	2006	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS	2010	2012	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS	2013	2015	42607-33011				315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS	2016	2018	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS C	2012	2018	42607-06020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS PRIME	2017	2017	42607-52020		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS V	2012	2016	42607-33011				315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	PRIUS V	2017	2018	42607-52020				315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	RAV4 OE P/N42607-06011	2006	2009	42607-06011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	RAV4 OE P/N42607-06011	2010	2013	42607-06011		Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
TOYOTA	RAV4(SMART KEY) OE P/N42607-52020	2013	2018	42607-52020/ 42607-06020(2017)	PMVC010	Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	RAV4(POST 1/13)--RKE (MADE IN CANADA) OE P/N42607-0R010	2013	2018	42607-0R010		Y		315MHZ	TRW
TOYOTA	SEQUOIA	2004	2007	42607-0C020		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	SEQUOIA	2008	2009	42607-08010		Y (Unlock Enable)		315MHZ	TRW
TOYOTA	SEQUOIA	2010	2017	42607-08010 42607-0C070		Y		315MHZ	TRW
TOYOTA	SEQUOIA	2018	2018	42607-0C101 42607-0C091				315MHz	TRW
TOYOTA	SIENNA	2006	2009	42607-08010		Y (Unlock Enable)		315MHZ	TRW
TOYOTA	SIENNA	2010	2018	42607-08010/ 42607-0C070(2017)		Y		315MHZ	TRW
TOYOTA	SOLARA	2006	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	SOLARA	2010	2011	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TACOMA	2005	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TACOMA	2010	2014	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TACOMA(ALLOY)	2015	2015	42607-06011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TACOMA(ALLOY)	2016	2018	42607-06030	PMV-C015	Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TACOMA(STEEL)	2015	2015	42607-0C010		Y		315MHZ	PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
TOYOTA	TACOMA(STEEL)	2016	2018	42607-04020	PMV-C015	Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TUNDRA	2005	2006	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	TUNDRA	2006	2009	42607-0C050		Y (Unlock Enable)		315MHZ	TRW
TOYOTA	TUNDRA	2010	2017	42607-0C050/ 42607-0C070(2017)		Y		315MHZ	TRW
TOYOTA	VENZA	01/2009	12/2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	VENZA	2010	2015	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	YARIS HATCH BACK	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	YARIS HATCH BACK	2010	2011	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	YARIS HATCH BACK	2012	2018	42607-06020/ 42607-0D010(2017)		Y		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	YARIS SEDAN	2007	2009	42607-33011		Y (Unlock Enable)		315MHZ	PACIFIC
TOYOTA	YARIS SEDAN	2010	2012	42607-33011		Y		315MHZ	PACIFIC
VOLKSWAGEN									
VOLKSWAGEN	BEETLE	2008	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	CC	2009	2010	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	CC	2011	2017	3AA907275/ 3AA907275D/ 3AA907275F(2017)	RDE013			433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
VOLKSWAGEN	EOS	2007	2016	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	GLI	2008	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	GOLF	2010	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	GTI	2006	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	JETTA	2006	2012	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	JETTA SPORTWAGEN	2013	2014	5Q0907275				433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PASSAT	2006	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	PHAETON	2003	2007	4D0907275A			Nur kopieren möglich	315MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	2002	2006	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	01/2007	05/2007	4D0-907-275C			Nur kopieren möglich	433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	06/2007	12/2007	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	2008	2010	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	2011	2011	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	R32	2008	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	RABBIT	2006	2010	1K0907253D				315MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
VOLKSWAGEN	ROUTAN	2009	2010	68001698AB				433MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	ROUTAN	2011	2014	25400217				433MHZ	SCHRADER
VOLKSWAGEN	TIGUAN	2009	2011	1K0907253D				315MHZ	VDO
VOLKSWAGEN	TIGUAN	2014	2014	3AA907275D	RDE013			433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG	2004	2006	4D0-907-275C				433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG 2	2007	2010	4F0907275B	RDE007			433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG 2	2011	2014	4F0907275D	RDE011			433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG 2	2015	2017	5Q0907275/ 5Q0907275B(2017)				433MHZ	HUF/BERU
VOLVO									
VOLVO	C30	2007	2013	31302096				433MHZ	VDO
VOLVO	C70	2006	2013	31302096				433MHZ	VDO
VOLVO	S40	2007	2011	31302096				433MHZ	VDO
VOLVO	S60	2004	2010	31200923				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	S60	2011	2014	31302096				433MHZ	VDO
VOLVO	S60	2015	2017	31341893				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt

Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
VOLVO	S60	2018	2018	31414189				433MHZ	VDO
VOLVO	S80	2004	2006	307489910				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	S80	2007	2007	307489910				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	S80	2007	2007	31280296				433MHZ	VDO
VOLVO	S80	2008	2014	31280296				433MHZ	VDO
VOLVO	S80	2015	2016	31341893				433MHZ	VDO
VOLVO	S90	2017	2017	31362304				433MHZ	SCHRADER
VOLVO	V50	2008	2012	31280296				433MHZ	VDO
VOLVO	V60	2015	2017	31341893				433MHZ	VDO
VOLVO	V60	2018	2018	31414189				433MHZ	VDO
VOLVO	V70	2004	2007	307489910				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	V70	2008	2010	31280296				433MHZ	VDO
VOLVO	XC60	2009	2009	31200923				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	XC60	2010	2010	31200923				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	XC60	2010	2010	31280296				433MHZ	VDO

Geänderte Baujahre der Version 3.9 sind blau hinterlegt									
Neue Fahrzeugmodelle der Version 3.9 sind orange hinterlegt									
Marke	Modell	Baujahr		Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Typ (MHz)	Hersteller OE-Sensor
		von	bis						
VOLVO	XC60	2011	2014	31280296				433MHZ	VDO
VOLVO	XC60	2015	2017	31341893				433MHZ	VDO
VOLVO	XC70	2004	2007	307489910				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	XC70	2008	2014	31302096				433MHZ	VDO
VOLVO	XC70	2015	2016	31341893				433MHZ	VDO
VOLVO	XC90	2004	2007	31200923				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	XC90	2008	2008	31302096				433MHZ	VDO
VOLVO	XC90	2009	2014	31200923				315MHZ	SCHRADER
VOLVO	XC90	2015	2017	50662193				433MHZ	SCHRADER
VPG									
VPG	MV-1	2011	2013	SP000437/ CM5T-1A150AA				315MHZ	SCHRADER