

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
ABARTH											
ABARTH	4A GRANDE PUNTO	199	2007	2010	A	51839114	51839114				TRW
ABARTH	4B PUNTO EVO	199	2010	2012	A	51839114	51839114				TRW
ABARTH	81 NUOVA PUNTO	199	2012	2013	A	51839114	51839114				TRW
ALFA ROMEO											
ALFA ROMEO	159(X3)	939	2005	2011		51839114	51839114				TRW
ALFA ROMEO	159(X9)	939	2008	2010		51839114	51839114		2		TRW
ALFA ROMEO	4C	960/961	01/2013	12/2016		05154876AA/ A0009050030	670002790				SCHRADER
ALFA ROMEO	8C	920	2007	2009	S	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
ALFA ROMEO	BRERA	939	2005	2010		51839114	51839114		2		TRW
ALFA ROMEO	GIULIA	952	06/2016	06/2017	A	A2C97145802	S180245002				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	01/2014	12/2016		53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
ALFA ROMEO	MITO	955	01/2008	07/2013		51839114	51839114		2		TRW
ALFA ROMEO	MITO	955	08/2013	12/2016		53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER
ALFA ROMEO	SPIDER	939	2006	2010		51839114	51839114				TRW
ALPINA											
ALPINA	3	E90/E91/ E92	03/2007	09/2009	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU
ALPINA	3	E90	09/2009	12/2012	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
ALPINA	3	F30	01/2013	12/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
ALPINA	4	F32/F33/ F36	03/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
ALPINA	5	F10	01/2010	12/2016	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
ALPINA	6	E63	03/2006	11/2010	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
ALPINA	6	F12	12/2010	12/2016	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
ALPINA	7	F01	09/2010	12/2015	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
ALPINA	7	G11	01/2016	12/2016	A	36106872774	A0009052102				SCHRADER
ALPINA	XD3	F25	03/2014	12/2016	A	36106798872 36106874830	RDE017				HUF/BERU
ASTON MARTIN											
ASTON MARTIN	DB9	DB9	2012	2015	A	224549	RDE001(W.S)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
ASTON MARTIN	DBS	DBS	2012	2014	A	224549	RDE001(W.S)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
ASTON MARTIN	RAPIDE	RAPIDE	2012	2015	A	224549	RDE001(W.S)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
ASTON MARTIN	V12 VANTAGE	Vantage V12	2012	2013	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
ASTON MARTIN	V12 ZAGATO	Zagato V12	09/2012	12/2015		7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
ASTON MARTIN	V8 VANTAGE	Vantage V8	01/2012	06/2014	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
ASTON MARTIN	V8 VANTAGE S	Vantage V8 S	01/2013	06/2014	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
ASTON MARTIN	VANQUISH	Vanquish	2012	2015	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
AUDI											
AUDI	A3	8V	06/2012	12/2015	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
AUDI	A4/S4/AVANT/QUATT	B7	11/2004	10/2007	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
AUDI	A4 CABRIO	B7	11/2004	07/2008	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007		2		HUF/BERU
AUDI	A6 ALLROAD	4B	04/2000	08/2005	A	4D0907275C	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
AUDI	A6 ALLROAD	4G	01/2012	12/2016	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
AUDI	A6	4F (C6)	05/2004	05/2009	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007		2		HUF/BERU
AUDI	A6	4F	06/2009	12/2010	A	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
AUDI	A6	4G	2011	2015	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
AUDI	A7	4G	09/2010	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
AUDI	A7(RS7)	4G	2013	2015	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
AUDI	A8	4D(D2)	1999	2001	A	4D0907275C	RDE001(W.S)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
AUDI	A8	4E	01/2002	12/2009	A	4D0907275C	RDE001(W.S)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
AUDI	A8	4H	01/2010	12/2016	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
AUDI	Q3	8U	07/2011	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		1		HUF/BERU
AUDI	Q5	8R	09/2008	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
AUDI	Q7	4L	11/2005	05/2015	A	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011		2		HUF/BERU
AUDI	Q7	4L	06/2015	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
AUDI	R8	42	05/2007	06/2009	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
AUDI	R8	42	07/2009	03/2015	A	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
AUDI	R8	4S	04/2015	12/2016		5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
AUDI	RS6/RS6 PLUS	4B	2002	2004	A	4D0907275C	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
AUDI	RS6/RS6 PLUS	4F	2008	2010	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
AUDI	RS6/RS6 PLUS	4G	01/2013	12/2016	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
AUDI	RS4	8E(B7)	05/2006	02/2009	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
AUDI	S8	4D(D2)/4 E(D3)	09/1999	10/2009	A	224549	RDE001(WS)		8	Nur klonen möglich	HUF/BERU
AUDI	S8	4H(D4)	11/2009	12/2016	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
AUDI	TT(Q5)	8S	02/2014	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
BENTLEY											
BENTLEY	AZURE	RBS	01/2007	12/2016	A	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING		04/2005	12/2016	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
BENTLEY	CONTINENTAL GT		09/2003	05/2005	A	4D0907275C	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
BENTLEY	CONTINENTAL GT		06/2005	12/2016	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
BENTLEY	MULSANNE		01/2011	12/2016	A	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
BMW											
BMW	1 SERIES	E87/E81	12/2006	08/2010	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	1 SERIES	E81/E82/ E88	09/2010	02/2013	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
BMW	1 SERIES	F20/F21	03/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056F		3		VDO
BMW	2 SERIES	F22/F23/ F45	03/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056F		2		VDO
BMW	3 SERIES	E46/M3	03/1999	12/2004	A	36118378682	RDE001(WS)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
BMW	3 SERIES	E90/E91/ E92/E93	06/2006	08/2009	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	3 SERIES	E90/E91/ E92/E93	09/2009	09/2011	A	36106790054/ 36106856227	RDE012		2		HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
BMW	3 SERIES	F30/F31/ F34/F35	03/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056F		2		VDO
BMW	4 SERIES	F32/F33/ F36	03/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
BMW	5 SERIES	E39	09/1998	07/2003	A	36118378682	RDE001(WS)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
BMW	5 SERIES	E60/E61	03/2006	08/2010	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	5 SERIES	F07/F10/ F11	09/2010	02/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012		2		HUF/BERU
BMW	5 SERIES	F07/F10/ F11	03/2014	12/2016	A	36106798872/ 36106874830	RDE017		2		HUF/BERU
BMW	6 SERIES	E63/E64	03/2006	12/2009	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	6 SERIES	F06/F12/ F13	03/2011	02/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
BMW	6 SERIES	F06/F12/ F13	03/2014	12/2016	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
BMW	7 SERIES	E38	09/1998	11/2003	A	36118378682	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
BMW	7 SERIES	E65/E66	03/2006	08/2010	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
BMW	7 SERIES	F01	09/2010	02/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
BMW	7 SERIES	F01/F02	03/2014	05/2015	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
BMW	7 SERIES	G11/G12	06/2015	12/2016	A	36106872774	A0009052102				SCHRADER
BMW	I3	I01	09/2013	12/2016	A	36106856209	S180052056F		2		VDO
BMW	I8	I12	11/2013	12/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
BMW	X1	E84	10/2009	02/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012		2		HUF/BERU
BMW	X1	E84	03/2014	09/2015	A	36106798872/ 36106874830	RDE017		2		HUF/BERU
BMW	X1	F48	10/2015	11/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
BMW	X3	E83	03/2003	08/2010	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	X3	F25	11/2010	02/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
BMW	X3	F25	03/2014	12/2016	A	36106798872 36106874830	RDE017				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
BMW	X4	F26	04/2014	12/2016	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
BMW	X5	E53	10/1999	09/2006	A	36146752128	RDE001(W5)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
BMW	X5	E70	11/2006	12/2010	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU
BMW	X5	E70	01/2011	06/2013	A	36106856227	BMW685622703				HUF/BERU
BMW	X5	F15	07/2013	12/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
BMW	X6	E71	12/2007	10/2011	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	X6	E71	12/2011	07/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012		2		HUF/BERU
BMW	X6	F16	08/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056F				VDO
BMW	Z4	E85/E86/ E89	03/2006	08/2010	A	36236781847	RDE008		2		HUF/BERU
BMW	Z4	E85/E86/ E89	09/2010	02/2014	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
BMW	Z4	E89	03/2014	12/2016	A	36106798872	RDE017				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
BUICK											
BUICK	PARK AVENUE	PARK AVENUE	1997	2005	S	22853740/ 25789964/ 13581561	22853740/ 25789964/ 13581561				SCHRADER
CADILLAC											
CADILLAC	ATS	ATS	2012	2015	S	20925925	20925925				SCHRADER
CADILLAC	ATS-V		01/2016	12/2016	S	20925925	20925925				SCHRADER
CADILLAC	CTS	GMX322	2006	2007	S	25774007	25774007				SCHRADER
CADILLAC	CTS	GMX206/ GMX226	01/2008	12/2016	S	20922901	20922901		2		SCHRADER
CADILLAC	ESCALADE	GMT900/ GMT K2XL	01/2012	12/2016	S	22853740/ 25789964/ 13581561	22853740/ 25789964/ 13581561		2		SCHRADER
CADILLAC	SRX	GMT265	2005	2006	S	25774007	25774007				SCHRADER
CADILLAC	STS	GMX295	2005	2008	S	25758221	25758221				SCHRADER
CADILLAC	XLR		2004	2009	S	25758221	25758221				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
CHEVROLET											
CHEVROLET	AVEO	T300	11/2010	12/2016		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561		2		SCHRADER
CHEVROLET	CAMARO	GMX521	2012	2015	S	20925925	20925925				SCHRADER
CHEVROLET	CAMARO	1AG37	01/2016	12/2016	S	20925925	20925925				SCHRADER
CHEVROLET	CAPTIVA	C100	06/2006	12/2016		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561		2		SCHRADER
CHEVROLET	COBALT	G1LC	02/2013	12/2015		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE C5		1997	2000	S	GM10402716					SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	GMX245	07/2004	01/2010	S	25758221	25758221				SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	GMX245	01/2010	01/2013	S	20925925	20925925				SCHRADER
CHEVROLET	CORVETTE	C7	01/2014	12/2016		13581560	13581560				SCHRADER
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	06/2014	12/2016		22853740/ 25789964/ 13581561	22853740/ 25789964/ 13581561		2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
CHEVROLET	EXPRESS	GMT610	07/2002	12/2016	S	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
CHEVROLET	MALIBU	KL1G	01/2012	12/2016	S	22853740/ 25789964/ 13581561	22853740/ 25789964/ 13581561		2		SCHRADER
CHEVROLET	MATIZ	M100	06/2014	12/2016	O	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
CHEVROLET	ORLANDO	J309	09/2010	12/2016	S	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561		2		SCHRADER
CHEVROLET	SPARK	M1JC	07/2009	12/2016	O	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561		2		SCHRADER
CHEVROLET	SUBURBAN	GMT931	03/2006	07/2008	S	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
CHEVROLET	TRAX	G1UC	01/2013	12/2016	S	20922901	20922901		2		SCHRADER
CHEVROLET	TRAILBLAZER	GMT360	2007	2008	S	25774007	25774007				SCHRADER
CHEVROLET	VOLT	D1JCI	2012	2014	S	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393		2		SCHRADER
CHRYSLER											
CHRYSLER	300	LX	01/2009	12/2016	O	53104671	56029400AC/ 56029400AD/ 56029400AB				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
CHRYSLER	300C	LX	06/2006	05/2010	O	68001698AB/ 56029359AC	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB		1		SCHRADER
CHRYSLER	SEBRING	JS	06/2006	12/2015	O	68001698AB/ 56029359AC	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
CHRYSLER	TOWN & COUNTRY	RT	01/2011	12/2016	O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
CHRYSLER	VIPER		12/2012	12/2016		53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
CHRYSLER	VOYAGER	RT	07/2007	12/2010		68001698AB/ 56029359AC	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
CHRYSLER	VOYAGER	RT	01/2011	12/2016		53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER
CITROEN											
CITROEN	BERLINGO	B9	01/2009	10/2013	O	5430W0	9683420380		3		SCHRADER
CITROEN	BERLINGO	B9	10/2013	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	3		SCHRADER
CITROEN	C-CACTUS/C4-CACTUS	E3	07/2014	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	2		SCHRADER
CITROEN	C-ELYSEE	M3/M4	10/2012	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y			SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
CITROEN	C4	L	11/2004	07/2008	O	5430T4	S120123004		8		VDO
CITROEN	C4	L/N	08/2008	09/2013	O	5430W0	9683420380		8		SCHRADER
CITROEN	C4	N	10/2013	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	8		SCHRADER
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	06/2014	12/2016	O	1612477080/ 4250C477	S180052094A	Y	2		VDO
CITROEN	C5	DC/DE	03/2001	07/2004	O	543002			2		SCHRADER
CITROEN	C5	RC/RE RD/TD	08/2004 01/2009	12/2008 10/2013	O	543093/ 5430T4	S120123004	Y	2		VDO
CITROEN	C5	RD/TD	11/2013	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	2		SCHRADER
CITROEN	C6	T	09/2005	05/2013	O	543093/ 5430T4	S120123004	Y	8		VDO
CITROEN	C8	E	06/2002	09/2005	S	543002	9634866180		8		SCHRADER
CITROEN	C8	E	10/2005	11/2010	O	5430T4	S120123004		8		VDO
CITROEN	C8	E	06/2014	06/2015		9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
CITROEN	C-ZERO	1	10/2014	12/2016		4250C477	S180052094A		1		VDO
CITROEN	DS4	N	12/2010	12/2013	O	5430W0	9683420380		8		SCHRADER
CITROEN	DS4	N	01/2014	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	8		SCHRADER
CITROEN	DS5	K	01/2011	12/2013	O	5430W0	9683420380	Y	8		SCHRADER
CITROEN	DS5	K	01/2014	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	8		SCHRADER
CITROEN	JUMPY/DISPATCH	X	01/2011	09/2014	O	9677130580	9677130580	Y	1		SCHRADER
CITROEN	JUMPY/DISPATCH	X	10/2014	04/2016	A oder O	9811764480	9811764480	Y	1		SCHRADER
CITROEN	JUMPER/RELAY(Bus)	250	06/2014	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	2		SCHRADER
CITROEN	JUMPER/RELAY(Van)	250	06/2014	12/2016	A	05154876AA/ A0009050030	670002790		2		SCHRADER
CITROEN	NEMO	A	10/2007	12/2015	A	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER
DACIA											

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
DACIA	DOKKER	SD	01/2014	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
DACIA	DUSTER	SD	02/2010	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	9		SCHRADER
DACIA	LOGGY	SD	01/2012	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
DACIA	LOGAN	SD	11/2012	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	9		SCHRADER
DACIA	SANDERO(PRO)	SD	10/2012	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	9		SCHRADER
DAEWOO											
DAEWOO	GENTRA	J200	08/2013	12/2016		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
DAEWOO	NEXIA	T-CAR	06/2014	12/2016		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
DODGE											
DODGE	AVENGER	JS	2006	2007	A	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
DODGE	CALIBER	PK	01/2006	12/2011	O	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB		2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
DODGE	CHALLENGER	LC22	01/2008	12/2016	O	53104671	56029400AB/ 56029400AC/ 56029400AD				SCHRADER
DODGE	CHARGER	LX48D/LD	01/2009	12/2016	O	53104671	56029400AC/ 56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
DODGE	DAKOTA		2009	2014	O	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
DODGE	DURANGO	WD75	01/2011	12/2016	O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
DODGE	GRAND CARAVAN		01/2011	12/2016	O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
DODGE	JOURNEY	JC	01/2011	12/2016	O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
DODGE	NITRO	KJ	08/2006	12/2011	O	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
DODGE	RAM SERIES	DS/DJ	2010	2013	O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
DODGE	RAM SERIES	DS/DJ	01/2014	12/2016	A	68239720AA/ 68157568AB	68239720A/ 68239720AA				TRW
DODGE	VIPER	ZD	12/2012	06/2015	O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
FERRARI											

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
FERRARI	CALIFORNIA	F149	10/2008	12/2016	A	228887	RDE010				HUF/BERU
FERRARI	550 MARANELLO	F133	06/1997	12/2001	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FERRARI	575 M-MARANELLO		09/2002	02/2006	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FERRARI	ENZO	F140	01/2003	11/2006	A	224551	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FERRARI	612 SCAGLIETTI	F137	03/2004	01/2011	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FERRARI	599 GTB (F141)	F141	04/2006	06/2012	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FERRARI	F12 BERLINETTA	F152	10/2012	12/2014	A	228887	RDE010				HUF/BERU
FERRARI	F430	F131E	09/2004	06/2007	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FERRARI	F430	F131E	07/2007	10/2009	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
FERRARI	458 ITALIA	F142	09/2007	12/2015	A	228887	RDE010				HUF/BERU
FERRARI	FF	F151	06/2011	12/2016	A	228887	RDE010				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
FERRARI	FXX	F140	07/2005	03/2006	A	224551	RDE001(W5)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
FIAT											
FIAT	500L	312/330	05/2007	06/2016	A oder O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER
FIAT	BRAVO	198	01/2007	09/2014		51839114	51839114		2		TRW
FIAT	DOBLO	223	12/2012	12/2016	A	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
FIAT	DUCATO	250	06/2014	12/2016	A	05154876AA/ A0009050030	670002790		2		SCHRADER
FIAT	FREEMONT	JF	01/2011	12/2016	A oder O	53104671	56029398AA/ 56029398AB	Y	1		SCHRADER
FIAT	GRANDE PUNTO	199	01/2012	03/2015		51839114	51839114				TRW
FIAT	LINEA	323	03/2007	12/2015	A	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER
FIAT	PUNTO	199	09/2005	12/2016		51839114	51839114		2		TRW
FIAT	PUNTO EVO	199	2009	2012		51839114	51839114		2		TRW

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
FIAT	QUBO	225	10/2007	12/2016	A	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER
FIAT	SCUDO	3H	10/2014	04/2016	A	9811764480	9811764480		1		SCHRADER
FIAT	STRADA	178	01/2012	12/2016	A	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB				SCHRADER
FIAT	TALENTO	FJL	06/2016	06/2017	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
FIAT	ULYSSE	179	06/2002	09/2005	O	543002			1		SCHRADER
FIAT	ULYSSE NUOVO 2F	179	10/2005	10/2010	O	9681102280	S120123004				VDO
FORD											
FORD	B-MAX	CB2	06/2014	12/2016	S	EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB		2		SCHRADER
FORD	C-MAX	CB7/CEU	04/2014	12/2016	S	EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB		2		SCHRADER
FORD	ECOSPORT	CBW	01/2013	12/2016	S	66919-67					SCHRADER
FORD	EDGE	CDQ	01/2015	12/2016	S	F2GT1A180CB					SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
FORD	EXPLORER	TWJ	01/2013	12/2016	S	66137-67	90518346				SCHRADER
FORD	FIESTA	CCN	05/2014	12/2016	S	EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB		2		SCHRADER
FORD	FIESTA ST	CCN	05/2014	12/2016	S	DR3V1A180DA/ BB5T1A180AA/ DV6T1A180AA	DR3V1A180DA		2		SCHRADER
FORD	FOCUS	CEW	05/2014	12/2016	S	EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB		2		SCHRADER
FORD	FOCUS RS	CEW	08/2015	12/2016	S	DR3V1A180DA	DR3V1A180DA		2		SCHRADER
FORD	FOCUS ST	CEW	05/2014	12/2016	S	DR3V1A180DA/ BB5T1A180AA/ DV6T1A180AA	DR3V1A180DA		2		SCHRADER
FORD	GALAXY	CA1	01/2006	12/2014	A	8G921A159AC	S180052020		2		VDO
FORD	GALAXY	CDR	01/2015	12/2016	S	F2GT1A180CB			2		SCHRADER
FORD	KUGA	CBS	05/2014	12/2016	S	EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB		2		SCHRADER
FORD	MONDEO	CA2	01/2007	09/2014	A	8G921A159AC/ 6G921A159BB	S180052020		2		VDO
FORD	MONDEO	CNG	10/2014	12/2016	A	EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
FORD	MUSTANG	CZG	01/2015	12/2016	A	F2GT1A180CB F2GT1A150CB	F2GT1A180CB F2GT1A150CB				SCHRADER
FORD	NAVIGATOR	Fa0114	1/2011	12/2014	S	BB5T1A180AA/ DV6T1A180AA	BB5T1A180AA				SCHRADER
FORD	RANGER	TKE	09/2015	12/2016		EV6T1A180CB/ EV6T1A150CB/ EV6T1A180DB/ EV6T1A150DB	EV6T1A180CB		2		SCHRADER
FORD	S-MAX	CA1	01/2006	12/2014	A oder O	8G921A159AC/ 6G921A159BB	S180052020	Y	5		VDO
FORD	S-MAX	CDR	01/2015	12/2016	S	F2GT1A180CB			2		SCHRADER
FORD	TOURNEO CONNECT	CHC	01/2014	12/2016	S	DR3V1A180DA	BB5T1A180BA/ BB5T1A180AA				SCHRADER
FORD	TOURNEO COURIER	C4A	01/2014	12/2016	S	DR3V1A180DA	BB5T1A180BA/ BB5T1A180AA				SCHRADER
FORD	TOURNEO CUSTOM	TTF	04/2013	12/2016	S	DR3V1A180DA	BB5T1A180BA/ BB5T1A180AA				SCHRADER
FORD	TRANSIT	TTG	01/2014	12/2016	S	BB5T1A180AA/ DV6T1A180AA	BB5T1A180BA/ BB5T1A180AA				SCHRADER
HOLDEN											
HOLDEN	WM CAPRICE	WM	2007	2012		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
HONDA											
HONDA	ACCORD	2GA/2GB/ QE	01/2014	06/2016	O	42753TL0G52	S180052059D		2		VDO
HONDA	JAZZ	GK	11/2014	12/2016	O	42753TL0G52	S180052059D				VDO
HSV											
HSV	Clubsport GXP		1/2010	12/2010		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
HSV	Gange	Hr0078	2007	2012		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
HSV	GTS	HT0078	2007	2012		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
HSV	MALOO GXP		01/2010	12/2010		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
HSV	R8 CLUBSPORT		2007	2012		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
HSV	R8 MALOO		2008	2012		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
HSV	SENATOR	He0078	2007	2012		25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
HYUNDAI											
HYUNDAI	ACCENT	RB	03/2014	12/2016	O	529331J000	S180052012	Y	2		VDO
HYUNDAI	AZERA 11/GRANDEUR	HG	01/2011	06/2016	O	529333V100 / 529332G200		Y			TRW
HYUNDAI	ELANTRA	MD	01/2014	10/2015	O	529333X305/ 529333X306	529333X305	Y			TRW
HYUNDAI	ELANTRA	AD	11/2015	12/2016	O	52933F2000	A2C98607701	Y			VDO
HYUNDAI	GENESIS		01/2014	12/2016	O	529333N100	S180052092A	Y			VDO
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	04/2013	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y			VDO
HYUNDAI	H-1/i800/H300	TQ	03/2014	12/2016	O	529334H100	S180052072B	Y	2		VDO
HYUNDAI	i10	IA	11/2013	12/2016	A oder O	529332V100/ 52933B2100	529332V100/ 52933B2100	Y	1		SCHRADER
HYUNDAI	i20	PB F/L	09/2008	10/2014	A oder O	529331J000	S180052012	Y	2		VDO
HYUNDAI	i20	GB	11/2014	12/2016	A oder O	52933C8000/ 52933C1100		Y	2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
HYUNDAI	iX20	JC	01/2010	09/2013	A oder O	529331J000	S180052012	Y	2		VDO
HYUNDAI	iX20	JC	10/2013	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y	2		VDO
HYUNDAI	i30	FD CW	01/2007 01/2009	02/2012 02/2012	A oder O	529332L600/ 529332L000	S180030002	Y	2		VDO
HYUNDAI	i30	GD	03/2012	03/2014	A oder O	52933A5100	52933A5100	Y	2		VDO
HYUNDAI	i30	GD	04/2014	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y	2		VDO
HYUNDAI	i40	VF	01/2011	03/2014	A oder O	529333V100	529333V100	Y	2		TRW
HYUNDAI	i40	VF	04/2014	12/2016	A oder O	529333V600	529333V600	Y	2		VDO
HYUNDAI	IX35(HI)	EL/ELH	01/2013	09/2015	A oder O	529332Y450	529332Y450	Y	2		TRW
HYUNDAI	IX35(LO)	EL	01/2010	12/2012	A oder O	529333M000	529333M000	Y	2		TRW
HYUNDAI	IX35(LO)	EL/ELH	01/2013	09/2015	A oder O	529332S400	529332S400	Y	2		TRW
HYUNDAI	IX35 FUEL CELL	EL	01/2013	12/2016	O	52933A7100	52933A7100	Y			TRW

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
HYUNDAI	IX55	EN	12/2008	01/2012	O	529333J000	529332B000	Y	1		LEAR
HYUNDAI	SANTA FE	CM	01/2009	05/2012	O	529332B000	529332B000		1		LEAR
HYUNDAI	SANTA FE	DM	06/2012	03/2013	O	52933A5100	52933A5100	Y	2		VDO
HYUNDAI	SANTA FE	DM	04/2013	12/2016	O	529333N100	S180052092A	Y	2		VDO
HYUNDAI	TUCSON	TL/TLE	10/2015	12/2016	A oder O	52933C1100		Y	2		SCHRADER
HYUNDAI	VELOSTER	FS	03/2011	12/2016	O	529332V100/ 52933B2100	529332V100/ 52933B2100	Y	2		SCHRADER
HUMMER											
HUMMER	H2	H28	04/2002	12/2008	S	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561		2		SCHRADER
HUMMER	H3	H38	03/2005	01/2012	S	25789964/ 22853740/ 13581561	25789964/ 22853740/ 13581561				SCHRADER
INFINITI											
INFINITI	EX SERIES	J50	01/2008	03/2014	O	40700JY00C	40700JY00B/ 40700JY00C/ 407001AY0A				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
INFINITI	FX	S51	03/2008	12/2013	O	40700JY00B	40700JY00B/ 40700JY00C/ 407001AY0A				SCHRADER
INFINITI	G37 COUPE/SEDAN	CV36	06/2008	02/2014	O	40700JY00B	40700JY00B/ 40700JY00C/ 407001AY0A		1		SCHRADER
INFINITI	M SERIES	Y51	05/2010	03/2014	A	407001LL0C	PMV107U				PACIFIC
INFINITI	Q50	V37	06/2013	12/2016	O	407003JA0A	S180052036K	Y			VDO
INFINITI	Q60	CV36	03/2014	12/2016	O	407006WY0B	PMV-CA14	Y			PACIFIC
INFINITI	Q70	Y51	05/2014	12/2016	O	407006WY0B	PMV-CA14				PACIFIC
INFINITI	QX50	J50	04/2014	12/2016	O	407006WY0B	PMV-CA14				PACIFIC
INFINITI	QX70	S51	04/2014	12/2016	A oder O	407006WY0B	PMV-CA14	Y			PACIFIC
JAGUAR											
JAGUAR	F-PACE	X761	04/2016	06/2017	A	C2D47173	S180052076A				VDO
JAGUAR	F-Type	X152	03/2013	12/2015	A	C2D21599	S122780002D				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
JAGUAR	F-Type	F 52	01/2016	12/2016	A	C2D43636	S180052028C				VDO
JAGUAR	XE	X760	02/2015	12/2016	A	C2D43636	S180052028C				VDO
JAGUAR	XF	X250	01/2007	09/2015	A	C2Z15016/ C2Z31510	S120123002H				VDO
JAGUAR	XF	X260	10/2015	12/2016	A	GX631A159AA	S180052076A				VDO
JAGUAR	XJ	X350	2004	2009	A	C2Z15016/ C2Z31510	S120123002H		3		VDO
JAGUAR	XJ	X351	01/2010	12/2016	A	C2Z15016	S122780002D				VDO
JAGUAR	XK NEW	X150	2006	2015	A	C2Z15016/ C2Z31510	S120123002H				VDO
JAGUAR	X-TYPE	X400	2007	2015	A	C2Z15016/ C2Z31510	S120123002H				VDO
JEEP											
JEEP	COMMANDER	XK	01/2006	12/2010	O	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
JEEP	COMPASS	MK	01/2011	06/2015	A	56029359AB	56029481AB		2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
JEEP	CHEROKEE	KK	2007	2013	A	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
JEEP	CHEROKEE	KL	01/2014	12/2016	A oder O	68157568AB/ 68239720A	68239720A/ 68239720AA	Y	2		TRW
JEEP	GRAND CHEROKEE	WH	06/2006	12/2010	A oder O	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	WK2	01/2011	12/2015	A oder O	53104671/ 68241067AA	56029398AA/ 56029398AB/ 68241067AA	Y	2		SCHRADER
JEEP	GRAND CHEROKEE	WK2	01/2016	12/2016	A	68313387AA	A2C39715000				VDO
JEEP	LIBERTY	KK	2010	2014	A	56029359AB	56029481AB				SCHRADER
JEEP	PATRIOT	MK	12/2006	12/2016	A	56029359AB	56029481AB		2		SCHRADER
JEEP	RENEGADE	BU	01/2015	12/2016	A oder O	53305555	S180150008B	Y	2		VDO
JEEP	WRANGLER	JK	07/2007	08/2010	O	56029359AC/ 68001698AB	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
JEEP	WRANGLER	JK	09/2010	12/2016	A oder O	53104671/ 68241067AA	56029398AB/ 68241067AA	Y	1		SCHRADER
KIA											

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
KIA	CARENS	RP	01/2012	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y	1		VDO
KIA	CEED - PROCEED (3 Türer) - (5 Türer)	ED	07/2009	08/2012	A oder O	529332L600/ 529332L000	S180030002	Y	1		VDO
KIA	CEED - PROCEED (3 Türer) - (5 Türer)	JD	03/2012	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y	2		VDO
KIA	NIRO	DE	07/2016	06/2017	A	52933D4100					VDO
KIA	OPTIMA	TF	03/2012	07/2013	A oder O	529331J000	S180052012	Y			VDO
KIA	OPTIMA	TF	08/2013	09/2015	A oder O	529333N100	S180052092A	Y			VDO
KIA	OPTIMA	JF	10/2015	12/2016	A oder O	52933D4100		Y			VDO
KIA	PICANTO	TA	06/2014	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y	2		VDO
KIA	RIO	UB	01/2012	06/2014	A oder O	529333X300	529333X300	Y	1		TRW
KIA	RIO(Low LINE)	UB	06/2014	12/2016	A oder O	529333X305/ 529333X306	529333X305	Y	1		TRW
KIA	RIO(HIGH LINE)	UB	06/2014	12/2016	A oder O	529333V600	529333V600	Y	2		VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
KIA	SORENTO	XM	06/2010	06/2012	A oder O	529331J000	S180052012	Y	2		VDO
KIA	SORENTO	XM	07/2012	08/2014	A oder O	52933A5100	52933A5100	Y	2		VDO
KIA	SORENTO	UM	09/2014	12/2016	A oder O	529333N100	S180052092A	Y	2		VDO
KIA	SOUL 1.6 CWT	AM	06/2010	09/2013	A oder O	529331J000	S180052012	Y	1		VDO
KIA	SOUL	PS	10/2013	12/2016	A oder O	52933B2100	52933B2100	Y	1		SCHRADER
KIA	SPORTAGE	SL/SLS	01/2014	01/2016	A oder O	529332S410	529332S410	Y	1		TRW
KIA	SPORTAGE	QL/QLE	02/2016	12/2016	A oder O	52933D9100	A2C98607301	Y	1		VDO
KIA	SPORTAGE(Low LINE)	SL	2012	2013	A oder O	529333M000 (Low Line)	529333M000 (Low Line)	Y	1		TRW
KIA	SPORTAGE (High LINE)	SL	2010	2013	A oder O	529333M000 (High Line)	529333M000 (High Line)	Y	1		TRW
KIA	VENGA	YN	06/2010	04/2014	A oder O	529331J000	S180052012	Y	1		VDO
KIA	VENGA	YN	05/2014	12/2016	A oder O	529333N100/ 529332M650	S180052092A	Y	1		VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
LAMBORGHINI											
LAMBORGHINI	AVENTADOR	LB834	05/2011	12/2016	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
LAMBORGHINI	GALLARDO(US)	LB714/LB 724	2007	2015	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
LAMBORGHINI	LP640(US)		06/2007	01/2010	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
LAMBORGHINI	MURCIELAGO LP640 (US)	LB824	2006	2015	A	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
LANCIA											
LANCIA	DELTA	844	01/2008	05/2014		51839114	51839114		2		TRW
LANCIA	FLAVIA	JS	10/2010	12/2013	O	68078768AA					VDO
LANCIA	PHEDRA	179	06/2002	09/2005	S	543002	9634866180				SCHRADER
LANCIA	PHEDRA	179	10/2005	12/2010		9681102280	S120123004				VDO
LANCIA	THEMA	LX	01/2011	12/2016	O	53104671	56029398AA/ 56029398AB		2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
LANCIA	VOYAGER		07/2007	12/2010		68001698AB/ 56029359AC	56029359AA-AB/ 56053031AC/ 56029481AA-AB				SCHRADER
LANCIA	VOYAGER	RT	01/2011	12/2015	O	53104671	56029398AA/ 56029398AB	Y			SCHRADER
LAND ROVER											
LAND ROVER	DISCOVERY	Discovery 3 (L319)	2005	2009	A	LR031712	S120123002H		2		VDO
LAND ROVER	DISCOVERY	Discovery 4 (L319)	01/2010	12/2014	A	LR031712	S122780002D				VDO
LAND ROVER	DISCOVERY	Discovery 4 (L319)	01/2015	12/2016	A	LR066378	S180052028C				VDO
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	L550	03/2015	12/2016	A	LR066378	S180052028C				VDO
LAND ROVER	FREELANDER	Freelander 2 (L359)	2005	2015	A	LR021935	S180052022A		1		VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER	L322	03/2002	02/2003	A	36146752128	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
LAND ROVER	RANGE ROVER	L322	2005	2012	A	LR021935	S120123002H				VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER	LG/L405	01/2013	12/2016	O	LR058023/ LR066378	S180052028B				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	L538	07/2011	12/2014	A	LR031712	S122780002D		2		VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	L538	01/2015	12/2016	A	LR066378	S180052028C		2		VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER VOGUE		2005	2013	A	LR021935	S120123002H				VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	L494	06/2014	12/2014	A	LR031712	S122780002D				VDO
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	L494	01/2015	12/2016	A	LR066378	S180052028C				VDO
LEXUS											
LEXUS	C-CUV	600A	11/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y			PACIFIC
LEXUS	CT	A10	06/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
LEXUS	ES		2007	2010	O	4260750011		Y			PACIFIC
LEXUS	ES	980L	06/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y			PACIFIC
LEXUS	GS	S190/L10	01/2005	12/2011	O	4260750011		Y (Unlock Enable)	1		PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
LEXUS	GS	L10	01/2012	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
LEXUS	GX	J120	2006	2009	O	4260750011		Y			PACIFIC
LEXUS	GX	J150	06/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y			PACIFIC
LEXUS	IS	XE20	2006	2010	O	4260750011		Y	1		PACIFIC
LEXUS	IS	XE30	07/2013	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031/ 4260730070	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
LEXUS	LFA		2010	2012	O	4260750011	PMV-C210	Y			PACIFIC
LEXUS	LS	XF40	08/2006	12/2009	O	4260750011		Y (Unlock Enable)	1		PACIFIC
LEXUS	LS	XF40	01/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y			PACIFIC
LEXUS	LX	J100/J200	2005	2010	O	4260750011		Y			PACIFIC
LEXUS	LX	J200	06/2014	09/2015	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y			PACIFIC
LEXUS	LX	J200	10/2015	06/2017	O	4260748020	PMV-C215	Y			PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
LEXUS	NX	AZ10	07/2014	12/2016	O	4260730070		Y	2		PACIFIC
LEXUS	RC	XC1	01/2014	12/2016	O	4260730070		Y			PACIFIC
LEXUS	RX	XU30/AL10	2006	2010	O	4260750011		Y (Unlock Enable)	1		PACIFIC
LEXUS	RX	AL10	06/2014	10/2015	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
LEXUS	RX	AL20	11/2015	06/2017	O	4260748020	PMV-C215	Y			PACIFIC
LEXUS	SC430	UZZ40	05/2007	06/2010	O	4260750011		Y			PACIFIC
LOTUS											
LOTUS	ELISE	Series 2/3	01/2008	12/2016	A	13227143	13227143/ 12825085				SCHRADER
LOTUS	EVORA	Eagle	01/2010	12/2016	A	13227143	13227143/ 12825085				SCHRADER
LOTUS	EXIGE	Generatio n 2/3	01/2008	12/2016	A	13227143	13227143/ 12825085				SCHRADER
MASERATI											

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MASERATI	COUPE	M138	01/2007	06/2009	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MASERATI	COUPE	M138	07/2009	12/2013	A	228887	RDE010				HUF/BERU
MASERATI	GHIBLI	M157	11/2013	12/2016		05154876AA/ A0009050030	670002790				SCHRADER
MASERATI	GRANTURISMO	M145	2008	2010	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MASERATI	GRANTURISMO	M145	2011	2013	A	228887	RDE010				HUF/BERU
MASERATI	LEVANTE	M161	05/2016	06/2017		05154876AA/ A0009050030	670002790				SCHRADER
MASERATI	QUATTROPORTE	M139	04/2004	12/2009	A	224549	RDE001(WS)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
MASERATI	QUATTROPORTE	M139	01/2010	10/2012	A	228887	RDE010		2		HUF/BERU
MASERATI	QUATTROPORTE	M156	01/2013	12/2016		05154876AA/ A0009050030	670002790				SCHRADER
MAYBACH											
MAYBACH	LANDAULET	V240	2009	2014	S	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MAYBACH	MAYBACH 57	W240	10/2002	12/2012	S	224549	RDE001(W5)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MAYBACH	MAYBACH 62	V240	10/2002	12/2012	S	224549	RDE001(W5)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MAZDA											
MAZDA	2	DY/DE/DJ	12/2007	12/2016		BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A		2		VDO
MAZDA	3	BL/BM	06/2009	03/2014	A	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO
MAZDA	5	CW	01/2010	12/2016	A	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO
MAZDA	6	GH/GJ	02/2008	12/2016	A	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A		2		VDO
MAZDA	BT-50	UP/UR/UN	05/2011	12/2016		BB5T1A180AA/ DV6T1A180AA	BB5T-1A180-AA		3		SCHRADER
MAZDA	CX3	DJ1	10/2014	12/2016	A	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO
MAZDA	CX5	KE/GH	11/2011	12/2016	S	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO
MAZDA	CX7	ER	10/2009	12/2016	A	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MAZDA	CX9	TB1	10/2006	12/2016		BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO
MAZDA	MX5	NC	03/2010	12/2016	A	BBP337140B/ BHB637140	S180052018/ S180052054A				VDO
MERCEDES-BENZ											
MERCEDES-BENZ	A-CLASS	W176	01/2014	12/2016	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200 A0009051804	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100 /A0009050030		1		SCHRADER
MERCEDES-BENZ	B-CLASS	W246/W242	01/2014	12/2016	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200 A0009051804	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100 /A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	AMG	W197	2010	2014	A	A0009054100 A0009057200	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	AMG E-CLASS	W210	07/1999	03/2002	S	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	AMG GT/GT-S	C190	03/2015	12/2016	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200 A0009051804	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100 /A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	C-CLASS	W204/W203/C204 W205/C205/A205	01/2008 03/2014	02/2014 12/2016	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100 /A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CITAN	W415	01/2013	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	8		SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CL-CLASS	C216 C217	06/2009 03/2014	02/2014 12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017/ A0035400217/ A0009054100		2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MERCEDES-BENZ	CLA	C117	01/2014	12/2016	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200 A0009051804	A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CLC-CLASS	CLC/CL2 03	06/2008	12/2011	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CLK	W209/A2 09/C209	04/2007	09/2009	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CLS (W219)	W219/C2 19	10/2004	06/2005	A	224549	RDE001(W5)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	CLS	W219/C2 19	01/2005	06/2009	A	0025406717	S122228002				VDO
MERCEDES-BENZ	CLS	C218/W2 18	07/2009	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030 A0009051804	A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	E-CLASS	W211	03/2002	06/2005	S	224549	RDE001(W5)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	E-CLASS	W211	07/2005	06/2009	A	0025406717	S122228002		2		VDO
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W212/C207)	W212/C2 07/A207	07/2009	08/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030 A0009051804	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100		1		SCHRADER
MERCEDES-BENZ	E-CLASS (W213)	W213	04/2016	06/2017	A	36106872803	A0009052102				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	G-CLASS	W463	04/2007	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100		8		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MERCEDES-BENZ	GL/GLS-CLASS	X164 X166	06/2009 01/2013	12/2012 12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100				VDO
MERCEDES-BENZ	GLA	X156	06/2014	12/2016	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200 A0009051804	A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLC	C253/X253	01/2015	12/2016	A	A0009050030	A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLE	C292/W166	09/2015	12/2016	A	A0009050030	A0009050030				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	GLK-CLASS	X204	01/2008	09/2015	A	A0009050030 A0009054100 A0009057200 A0009051804	A0025409017/ A0035400217/ A0009054100/ A0009051804				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	ML-CLASS	W164	07/2005	07/2009	A	0025406717	S122228002		1		VDO
MERCEDES-BENZ	ML-CLASS	W164 W166	08/2009 06/2011	05/2011 12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030 A0009051804	A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	R-CLASS	W251	01/2006	07/2009	A	0025406717	S122228002				VDO
MERCEDES-BENZ	R-CLASS	W251	08/2009	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030 A0009051804	A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	S-CLASS COUPE	C215	07/1999	09/2005	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	S-CLASS	W220	07/1999	09/2005	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MERCEDES-BENZ	S-CLASS	W221	10/2005	05/2009	A	0025406717	S122228002		2		VDO
MERCEDES-BENZ	S-CLASS	W221 W222	06/2009 07/2013	06/2013 12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100		2		SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SL	R230	06/2005	12/2011	A	0025406717	S122228002				VDO
MERCEDES-BENZ	SL	R231	01/2012	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SL-ROADSTER	R230	10/2001	05/2005	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SLC	R172	01/2016	06/2017	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SLK	R171/R17 2	04/2007	12/2015	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100		2		SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SLR	199	04/2004	12/2014	A	224549	RDE001(WS)			Nur klonen möglich	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SLS	C197/R19 7	01/2010	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0009054100				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	W906 (NVC3)	06/2006	10/2011	A	A0025409517	S122228004		2		VDO
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	W906 (NVC3)	11/2011	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100		2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MERCEDES-BENZ	V-CLASS	W447	03/2014	12/2016	A	A4479050500	A4479050500001				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	VITO	W639	06/2006	06/2014	A	A0025409517	S122228004		2		VDO
MERCEDES-BENZ	VITO	W447/W640	07/2014	12/2016	A	A4479050500	A4479050500001				SCHRADER
MERCEDES-BENZ	VIANO	W639	01/2011	05/2014	A	A0025409517	S122228004		2		VDO
MINI											
MINI	CABRIO	R57	07/2014	12/2015	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
MINI	CABRIO	F57	01/2016	12/2016	A	36106856209	S180052056E/F				VDO
MINI	CLUBMAN	R55	10/2007	09/2009	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU
MINI	CLUBMAN	F54	07/2014	12/2016	A	36106856209	S180052056E/F				VDO
MINI	COOPER	R56	09/2007	09/2009	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU
MINI	COOPER/MINI	F55/56	01/2014	06/2016	A	36106856209	S180052056E/F				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MINI	COUNTRYMAN	R60	07/2014	12/2016	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
MINI	PACEMAN	R61	07/2014	12/2016	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
MINI	ROADSTER	R59	07/2014	08/2015	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
MINI	MINI COUPE	R58	07/2014	12/2016	A	36106798872/ 36106874830	RDE017				HUF/BERU
MINI	MINI (HATCH)	R56	2010	2013	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
MITSUBISHI											
MITSUBISHI	ASX	GA0	10/2014	12/2016	O	4250C477	S180052094A	Y	2		VDO
MITSUBISHI	ATTRAGE	A10	10/2014	12/2016	O	4250C275	S180150004		2		VDO
MITSUBISHI	L200	KA0T/KJ0 T	10/2014	12/2016	O	4250C477	S180052094A				VDO
MITSUBISHI	LANCER	CY0	10/2014	12/2016	O	4250C477	S180052094A		1		VDO
MITSUBISHI	I-MIEV	HA0/HAV/ HA3W	10/2014	12/2016	O	4250C477	S180052094A		3		VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MITSUBISHI	MIRAGE	A00	10/2014	12/2016	O	4250C275	S180150004		2		VDO
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0/GF0	10/2014	12/2016	O	4250C477	S180052094A	Y	2		VDO
MITSUBISHI	PAJERO/SHOGUN/MONTERO	V80	10/2014	12/2016	O	4250C275	S180150004	Y	3		VDO
MITSUBISHI	SPACESTAR	A00	10/2014	12/2016	O	4250C275	S180150004	Y	2		VDO
NISSAN											
NISSAN	370Z	Z34	01/2008	06/2014	O	40700JY00C	40700JY00C/ 40700JY00B/ 407001AY0A	Y	1		SCHRADER
NISSAN	370Z	Z34	07/2014	12/2016	O	407006WY0A 407003HN0B	PMV-CA14	Y	1		PACIFIC
NISSAN	ALMERA	B10	01/2013	12/2016	O	407003VU0A	S180052048E		2		VDO
NISSAN	B-EV		01/2014	12/2014	O	407003VU0A	S180052048E				VDO
NISSAN	C-HATCH/PULSAR	C13	10/2014	12/2016	O	407003VU0A	S180052048E	Y	1		VDO
NISSAN	CUBE	Z12	01/2008	09/2014	O	40700JY00B			2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
NISSAN	GTR	R35	02/2009	12/2013	O	40700JY00C	40700JY00C/ 40700JY00B/ 407001AY0A	Y	2		SCHRADER
NISSAN	GTR	R35	01/2014	12/2016	O	4070062B0A	PMV-CA14	Y	2		PACIFIC
NISSAN	JUKE	F15	06/2010	12/2016	O	407006WY0A	PMV-CA14	Y	1		PACIFIC
NISSAN	LEAF	ZE0	05/2014	12/2016		407006WY0A	PMV-CA14		2		PACIFIC
NISSAN	MICRA	K13	01/2013	06/2014	O	407001LL0C	PMV107U		1		PACIFIC
NISSAN	MICRA	K13	07/2014	12/2016	O	407006WY0A 407003HN0B	PMV-CA14	Y	2		PACIFIC
NISSAN	MURANO	Z51	10/2007	05/2014	O	40700JY00B			1		SCHRADER
NISSAN	MURANO	Z51/Z52	06/2014	12/2016	O	407006WY0A	PMV-CA14	Y	1		PACIFIC
NISSAN	NAVARA	D40/D23	10/2004	12/2016	O	40700JY00B			1		SCHRADER
NISSAN	NOTE	E12	01/2013	12/2016	O	407003VU0A	S180052048E	Y	1		VDO
NISSAN	NV200	M20	10/2014	07/2015	O	407006WY0A	PMV-CA14	Y			PACIFIC

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
NISSAN	NV200 EV	ME0	04/2014	12/2016	O	407003VU0A	S180052048E	Y	2		VDO
NISSAN	NV300	J4	11/2016	06/2017	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R		2		SCHRADER
NISSAN	NV400	X62	06/2014	12/2016	A	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R				SCHRADER
NISSAN	QASHQAI	J10/J11	01/2013	12/2016	A oder O	407003VU0A	S180052048E	Y	2		VDO
NISSAN	TIIDA	C11	07/2014	12/2016	O	407003VU0A	S180052048E				VDO
NISSAN	PATROL	Y62	01/2010	12/2010	O	407001LL0C	PMV107U				PACIFIC
NISSAN	PRIMERA	P12	01/2002	05/2007	O	40700AV600	PMV107U		1		SCHRADER
NISSAN	X-TRAIL	T31 T32	01/2013 01/2014	12/2013 12/2016	O A oder O	407003VU0A	S180052048E	Y	1		VDO
OPEL/VAUXHALL											
OPEL/VAUXHALL	ADAM	M-A	01/2012	06/2014	A oder O	13581562	13581562	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ADAM	M-A	07/2014	12/2016	O	13581561	13581561	Y	2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
OPEL/VAUXHALL	ADAM S & ROCKS S	M-A	07/2014	12/2016	O	13581560	13581562/ 13581560	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	AMPERA	R12	07/2005	12/2015	A oder O	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393	Y	1		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ANTARA	L-A	01/2011	05/2014	A	20922901	20922901		2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ANTARA	L-A	06/2014	12/2016	S	13581561	13581561				SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ASTRA J	P-J	01/2009	05/2014	O	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ASTRA J	P-J	06/2014	09/2015	O	13581560	13581562/ 13581560	Y	1		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ASTRA K	B-K	10/2015	12/2016	O oder S	13506028	13506028	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ASTRA H	A-H	01/2004	08/2009	S	13354312	13354312		8		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	CASCADA	P-J/SW	01/2013	05/2014	A	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393				SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	CASCADA	P-J/SW	06/2014	12/2016	O	13581560	13581562/ 13581560	Y	1		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	COMBO D (15")	Combo D	03/2011	12/2016	A	53104671/ 68241067AA	56029398AB/ 68241067AA				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
OPEL/VAUXHALL	COMBO D (16")	Combo D	03/2011	12/2016	A	05154876AA	670002790				SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	CORSA D	S07/S-D	01/2006	10/2014	A	13581560	13581562/ 13581560		6		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	CORSA E	X15	11/2014	12/2016	O	13581561	13581561	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	CORSA E 1.4 TURBO/OPC	X15	11/2014	12/2016	O	13581560	13581562/ 13581560	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	INSIGNIA	G09	01/2008	04/2014	A	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393		1		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	INSIGNIA	G09	05/2014	12/2016	O	13581560	13581562/ 13581560	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	KARL/VIVA	D-A	01/2015	12/2016	O oder S	13589601		Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	MERIVA B (GM S4470)	S10	07/2014	12/2016	S	13581561/ 25789964/ 22853740	13581561/ 25789964/ 22853740		8		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	MOKKA	J-A	01/2012	12/2016	O	22853740/ 25789964/ 13581561	22853740/ 25789964/ 13581561	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	MOVANO B	X62	01/2010	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	SIGNUM	Z-C/S	08/2002	08/2009	A	PA66CF35					SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
OPEL/VAUXHALL	VECTRA	Z-C/SW	08/2002	08/2008	A	PA66CF35			8		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	VECTRA ESTATE	Z-C/SW	08/2009	01/2014	A	PA66CF35					SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	VIVARO B	X82/83	03/2014	12/2016	A oder O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ZAFIRA B	A-H Monocab	01/2004	12/2013	O	13354312	13354312				SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ZAFIRA B	A-H Monocab	06/2014	12/ 2014	O	13581560	13581562/ 13581560				SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ZAFIRA C	P12	09/2009	05/2014	O	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393	Y	2		SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	ZAFIRA C	P12	06/2014	12/2016	O	13581560	13581562/ 13581560	Y	2		SCHRADER
PEUGEOT											
PEUGEOT	1007(KM)	K/KM	01/2005	12/2009	O	543093/ 5430T4	S120120001		2		VDO
PEUGEOT	207	W	11/2005	08/2013	O	543093/ 5430T4	S120120001	Y	2		VDO
PEUGEOT	207	W	11/2013	06/2015	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
PEUGEOT	208	C	2012	2015	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380		2		SCHRADER
PEUGEOT	2008	C	2013	2015	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	2		SCHRADER
PEUGEOT	307	3	01/2004	02/2007	O	543093/ 5430T4	S120120001		8		VDO
PEUGEOT	307	3	03/2007	12/2007	O	5430W0	9673860880		8		SCHRADER
PEUGEOT	308	4	01/2007	08/2013	O	5430W0	9673860880		8		SCHRADER
PEUGEOT	308	L	11/2013	06/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	8		SCHRADER
PEUGEOT	308 SW	4	04/2007	08/2013	O	5430W0	9673860880				SCHRADER
PEUGEOT	3008	0U	11/2008	08/2013	O	5430W0	9673860880				SCHRADER
PEUGEOT	3008	0U	11/2013	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	2		SCHRADER
PEUGEOT	407(COUCPE/SW)	6	01/2004	12/2010	O	543093/ 5430T4	S120120001	Y	8		VDO
PEUGEOT	408	T73	01/2014	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y			SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
PEUGEOT	4008	B	06/2014	12/2016	O	1612477080/ 4250C477	S180052094A	Y	2		VDO
PEUGEOT	508	8	09/2010	08/2013	O	543093/ 5430T4	S120120001	Y	8		VDO
PEUGEOT	508	8	11/2013	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	1		SCHRADER
PEUGEOT	5008	0	09/2009	08/2013	O	5430W0	9673860880		2		SCHRADER
PEUGEOT	5008	0	11/2013	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	1		SCHRADER
PEUGEOT	607	9	05/2000	09/2004	O	543002			8		SCHRADER
PEUGEOT	607	9	10/2004	09/2010	O	543093/ 5430T4	S120120001		8		VDO
PEUGEOT	807	E	06/2002	09/2005	O	543002			1		SCHRADER
PEUGEOT	807	E	10/2005	12/2015	O	543093/ 5430T4	S120120001		8		VDO
PEUGEOT	BOXER	Y/250	06/2014	12/2016	A	05154876AA/ A0009050030	670002790		2		SCHRADER
PEUGEOT	EXPERT	G9	01/2011	09/2014	O	9677130580	9677130580		3		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
PEUGEOT	EXPERT	G9	10/2014	04/2016	A oder O	9811764480/ 9808859080	9811764480	Y			SCHRADER
PEUGEOT	ION	1	01/2014	12/2016		1612477080/ 4250C477	S180052094A		1		VDO
PEUGEOT	PARTNER	7/B9	2008	2013	O	5430W0	9673860880		3		SCHRADER
PEUGEOT	PARTNER	7/B9	01/2014	12/2016	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	3		SCHRADER
PEUGEOT	RCZ	4J	03/2010	10/2013	O	5430W0	9673860880		8		SCHRADER
PEUGEOT	RCZ	4J	11/2013	12/2015	O	9802003680/ 9811536380	9802003680/ 9811536380	Y	8		SCHRADER
PORSCHE											
PORSCHE	BOXSTER	987	02/2005	10/2008	A	99760602101/ 99760602102	RDE001				HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	987-2	11/2008	11/2011	A	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER	981	01/2012	02/2016	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
PORSCHE	BOXSTER (718)	982	03/2016	06/2017	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
PORSCHE	911(997-1 CARRERA)	997	02/2005	03/2008	S	99760602101/ 99760602102	RDE001				HUF/BERU
PORSCHE	911(997-2 CARRERA)	997	2009	2011	S	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	911(997T-Turbo)	997	2007	2009	S	99760602101/ 99760602102	RDE001				HUF/BERU
PORSCHE	911(997T2-Turbo)	997	01/2010	12/2016	S	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	918 SPYDER	918	03/2012	12/2016	A	7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
PORSCHE	911 (991)	991	01/2012	08/2015	S	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	911 (991)	991	09/2015	06/2017	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
PORSCHE	997(GT3-2)	P90077	2007	2009	S	99760602101/ 99760602102	RDE001				HUF/BERU
PORSCHE	997(GT3-2)	P90107	01/2010	12/2016	A	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	CARRERA GT	GT	09/2003	12/2006	S	99760602101/ 99760602102	RDE001				HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	955 - 9PA	12/2002	12/2006	S	95536166100	RDE001(WS)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
PORSCHE	CAYENNE	957-9PA1	2007	2010	S	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007				HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	958-92A	01/2011	07/2014	S	95836166100/ 7PP907275F	RDE011				HUF/BERU
PORSCHE	CAYENNE	958-92A	08/2014	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN	987C	11/2005	12/2008	S	99760602101/ 99760602102	RDE001				HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN	987C2	01/2009	04/2014	S	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN	981	05/2014	09/2016	A	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	CAYMAN (718)	982	10/2016	06/2017	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
PORSCHE	MACAN	95B	01/2014	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
PORSCHE	PANAMERA	970	09/2009	08/2013	S	99760602120/ 7PP907275B / 7PP907275F	RDE010				HUF/BERU
PORSCHE	PANAMERA	970	09/2013	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
RENAULT											

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
RENAULT	CAPTUR	R	04/2013	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	8		SCHRADER
RENAULT	CLIO	R/B	04/2005	05/2014	O	7701478868/ 8200924614			8		SCHRADER
RENAULT	CLIO IV	X98	06/2014	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	8		SCHRADER
RENAULT	ESPACE IV	JK	07/2002	12/2014	O	400011621R/ 407002138R	400012631R	Y	8		SCHRADER
RENAULT	ESPACE V	RFC	01/2015	12/2016	A oder O	407004CB0A	S180150006	Y	8		VDO
RENAULT	FLUENCE	L38	02/2010	12/2016	O	407003743R/ 407000435R	S180052004		8		VDO
RENAULT	KADJAR	RFE	04/2015	12/2016	A oder O	407004CB0A	S180150006	Y	2		VDO
RENAULT	KANGOO	W	06/2014	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	8		SCHRADER
RENAULT	KOLEOS	Y	02/2008	12/2013	O	407001AY0A	407001AY0A/ 40700JY00B/ 40700JY00C		2		SCHRADER
RENAULT	KOLEOS	Y	01/2014	12/2016	O	407003VU0A	S180052048E	Y			VDO
RENAULT	LAGUNA II	X74	12/2000	05/2007	S	400011621R/ 407002138R	400012631R		8		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
RENAULT	LAGUNA III	X91	06/2007	12/2015	A oder O	407003743R/ 407000435R	S180052004	Y	8		VDO
RENAULT	LATITUDE	T	2011	2015	A oder O	407003743R/ 407000435R	S180052004	Y	8		VDO
RENAULT	MASTER	JD	11/2009	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
RENAULT	MEGANE I	B32/X95	01/1997	08/2002	O	400011621R/ 407002138R	400012631R		2		SCHRADER
RENAULT	MEGANE II	B32	09/2002	12/2007	O	7701476662/ 407005578R	S120123006	Y	8		VDO
RENAULT	MEGANE III	X95	10/2008	02/2016	O	407003743R/ 407000435R	S180052004	Y	8		VDO
RENAULT	MEGANE IV		03/2016	06/2017	O	407004CB0A	S180150006	Y	2		VDO
RENAULT	MODUS	P	05/2004	12/2012	O	7701478868/ 8200924614			8		SCHRADER
RENAULT	SCENIC I	Sc32	01/2001	05/2003	O	400011621R/ 407002138R	400012631R		2		SCHRADER
RENAULT	SCENIC RX4	Sc32	01/2001	05/2003	O	400011621R/ 407002138R	400012631R				SCHRADER
RENAULT	SCENIC II	J95	06/2003	01/2009	O	7701476662/ 407005578R	S120123006		8		VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
RENAULT	SCENIC III	JZ	01/2009	09/2016	O	407003743R/ 407000435R	S180052004	Y	8		VDO
RENAULT	SYMBOL/THALIA	L52	04/2013	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	9		SCHRADER
RENAULT	TALISMAN GRANDTOUR	RFD	02/2016	06/2017	O	407004CB0A	S180150006	Y	2		VDO
RENAULT	TRAFIC	X82	03/2014	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
RENAULT	TWINGO	X44	01/2007	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
RENAULT	VEL SATIS	J	09/2001	11/2009	O	400011621R/ 407002138R	400012631R		8		SCHRADER
RENAULT	WIND	N	06/2010	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	9		SCHRADER
RENAULT	ZOE	AG	09/2012	12/2016	O	407000435R/ 407003743R	S180052004	Y	8		VDO
ROLLS ROYCE											
ROLLS ROYCE	CABRIO	Ra67	06/2009	12/2011	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU
ROLLS ROYCE	GHOST	RR04	01/2010	12/2016		36106856227	RDE012				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
ROLLS ROYCE	PHANTOM	RR01	09/2007	12/2011	A	36236781847	RDE008				HUF/BERU
ROLLS ROYCE	PHANTOM	RR01	01/2012	12/2016	A	36106790054/ 36106856227	RDE012				HUF/BERU
ROLLS ROYCE	WRAITH	RR05	03/2014	12/2016		36106856227	RDE012				HUF/BERU
SAAB											
SAAB	9-3	YS3F	2003	2006	A	PA66CF35			3		SCHRADER
SAAB	9-3	YS3F	2006	2009	A	13227143	13227143/ 12825085		3		SCHRADER
SAAB	9-3	YS3F	2009	2012	A	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393		3		SCHRADER
SAAB	9-4X	S.49	04/2011	01/2014	A	20922901	20922901				SCHRADER
SAAB	9-5	YS3E	2003	2006	A	PA66CF35					SCHRADER
SAAB	9-5	YS3E	2006	2009	A	13227143	13227143/ 12825085				SCHRADER
SAAB	9-5	YS3G	2009	2012	A	13348393	13327259/ 1331134/ 13348393				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
SAAB	9-7X	S.0071	2007	2008	A	25774007	25774007				SCHRADER
SKODA											
SKODA	CITIGO	Citigo	10/2011	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
SKODA	FABIA	Fa5	11/2013	06/2016	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
SKODA	OCTAVIA	Octavia	11/2012	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
SKODA	RAPID	Ra5	09/2012	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
SKODA	ROOMSTER	Ro5	04/2006	12/2015	A	5Q0907275	RDE018		3		HUF/BERU
SKODA	SUPERB	Su5	03/2008	09/2014	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
SKODA	YETI	Ye5	06/2009	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
SMART											
SMART	FORFOUR	W454/W453	04/2005	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
SMART	FORTWO	A451/C45 1	01/2007	02/2014		A0009054100			3		SCHRADER
SMART	FORTWO	A453/C45 3	03/2014	12/2016	O	407001628R/ A4539051701/ 407009322R	407001628R--B/ 407009322R	Y	2		SCHRADER
SSANGYONG											
SSANGYONG	ACTYON		03/2014	12/2016	A	4199034000	4199034000		1		SCHRADER
SSANGYONG	KORANDO C	CK	08/2013	12/2016	A	4199034000	4199034000		1		SCHRADER
SSANGYONG	REXTON		05/2014	12/2016	A	4199034000	4199034000				SCHRADER
SSANGYONG	RODIUS		05/2014	12/2016	A	4199034000	4199034000				SCHRADER
SSANGYONG	TIVOLI	X100	06/2015	12/2016	A	4199035000	4199035000				HUF/BERU
SUBARU											
SUBARU	BRZ	ZC	01/2014	12/2016	O	28103CA010	PMV-C210				PACIFIC
SUBARU	C-CONCEPT	VL9	01/2014	12/2016	O	28103FJ000		Y			SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
SUBARU	FORESTER	SJ	01/2014	12/2016	O	28103FJ000		Y	2		SCHRADER
SUBARU	IMPREZA	GJ/GP/G4	01/2014	12/2016	O	28103FJ000		Y			SCHRADER
SUBARU	JUSTY	M300F	01/2014	12/2015	O	28103FJ000		Y			SCHRADER
SUBARU	LEGACY	BM/BR	01/2014	12/2016	O	28103FJ000		Y	2		SCHRADER
SUBARU	LEVORG		09/2015	12/2016	O	28103FJ000 28103FJ002		Y	1		SCHRADER
SUBARU	OUTBACK	EZ5 BN/BS	01/2014 03/2015	02/2015 12/2016	O	28103FJ000		Y	2		SCHRADER
SUBARU	TREZIA	NCP120	01/2014	12/2016	O oder S	28103FJ000		Y			SCHRADER
SUBARU	TRIBECA	00X	01/2014	12/2015	O oder S	28103FJ000		Y			SCHRADER
SUBARU	WRX		01/2014	12/2016	O oder S	28103FJ000		Y			SCHRADER
SUBARU	XV	MF1	01/2014	12/2016	O oder S	28103FJ000		Y	2		SCHRADER
SUZUKI											

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
SUZUKI	BALENO		09/2015	12/2016	A oder O	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y			VDO
SUZUKI	CELERIO	HA36	06/2014	12/2016	O	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y			VDO
SUZUKI	GRAND VITARA		06/2014	12/2016	A oder O	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y			VDO
SUZUKI	JIMNY	JB53	06/2014	12/2016	O oder S	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y	2		VDO
SUZUKI	KIZASHI	FR	06/2010	12/2016	O	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y	2		VDO
SUZUKI	SWIFT	FZ/NZ	06/2014	12/2016	O oder S	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y	3		VDO
SUZUKI	SX4 S-CROSS	YAA	08/2013	12/2016	O oder S	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y	2		VDO
SUZUKI	VITARA	YFA	01/2015	12/2016	A oder O	4313061M00B 4313961M00	S1800052024D	Y	2		VDO
TESLA											
TESLA	MODEL S		01/2013	12/2013	A	FS1511130317	FS1511130317				BAOLONG
TESLA	MODEL S		10/2014	12/2016	A	103460200A	S180052068C				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
TOYOTA											
TOYOTA	AURIS	130A/130 L/142L	01/2014	12/2016	O	4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	2		PACIFIC
TOYOTA	AVENSIS	312N/445 L	01/2014	12/2016	O	4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
TOYOTA	COROLLA	366A/140 A/150A	01/2013	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	2		PACIFIC
TOYOTA	GT86		01/2014	12/2016	O	SU00305268		Y			PACIFIC
TOYOTA	LANDCRUISER	J100/J200	2005	2010	O	4260750011		Y	2		PACIFIC
TOYOTA	LANDCRUISER	J200	09/2013	09/2015	O	4260730070		Y	2		PACIFIC
TOYOTA	LANDCRUISER (F.L.)	J200	10/2015	06/2017	O	4260748020	PMV-C215	Y			PACIFIC
TOYOTA	PRIUS		01/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
TOYOTA	PROACE	G9	01/2013	05/2014	O	9677130580	9677130580				SCHRADER
TOYOTA	PROACE	G9	06/2014	04/2016	A oder O	9811764480/ 9808859080	9811764480	Y			SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt											
Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt											
Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
TOYOTA	RAV 4	XA30	11/2005	12/2012	O	4260750011		Y (Unlock Enable)	1		PACIFIC
TOYOTA	RAV 4	XA40	01/2013	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
TOYOTA	VERSO	770L	09/2013	12/2013	O	4260702030/ 4260742020/ 4260702031	PMV-C210	Y	2		PACIFIC
TOYOTA	VERSO		01/2014	12/2016	O	4260702030/ 4260742020/ 4260702031	PMV-C210	Y	2		PACIFIC
TOYOTA	YARIS		01/2014	12/2016	O	4260742020/ 4260702030/ 4260702031	PMV-C210	Y	1		PACIFIC
TIRE INSIGHT											
TIRE INSIGHT	P02-BATTERY TYPE	BP40, BP 42	433MHz								CUB
TIRE INSIGHT	P03-OTHER RETROFIT	CT60, CP 40	433MHz								CUB
VOLKSWAGEN											
VOLKSWAGEN	CC	VC17	01/2012	12/2016	S	3AA907275	RDE013				HUF/BERU
VOLKSWAGEN	CRAFTER	VN830	04/2006	12/2016	A	A0009054100 A0009057200 A0009050030	A0025409017 /A0035400217 /A0009054100				SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
VOLKSWAGEN	JETTA SPORTWAGEN	VW361	2013	2015	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PASSAT	B7	07/2010	08/2014	S	3AA907275	RDE013				HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PASSAT	B8(3G)	09/2014	12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	VW611	06/2002	05/2007	S	4D0907275C	RDE001(WS)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON(3D)	VW611	06/2007	05/2010	S	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007		2		HUF/BERU
VOLKSWAGEN	PHAETON	Vh67	06/2010	12/2016	S	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011		2		HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	01/2012	12/2015	S	3AA907275	RDE013		2		HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N2	01/2016	12/2016	S	5Q0907275	RDE018		2		HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7L	11/2002	12/2006	S	4D0907275C	RDE001(WS)		2	Nur klonen möglich	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG	VW526	01/2007	02/2010	S	4F0907275D / 7PP907275F	RDE007		2		HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOUAREG	VW526	01/2010	05/2014	S	4F0907275E/ 7PP907275F	RDE011				HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P5 7P6108	06/2014 07/2015	06/2015 12/2016	A	5Q0907275	RDE018				HUF/BERU
VOLKSWAGEN	TOURAN		09/2015	12/2016	A	5Q0907275	RDE018		1		HUF/BERU
VOLVO											
VOLVO	C30	Y279	2007	2013	A	31302096	S180052020		2		VDO
VOLVO	C70	V70064	01/2006	06/2014	A	31302096	S180052020				VDO
VOLVO	S40	V40044	01/2004	06/2014	A	31302096	S180052020		2		VDO
VOLVO	S60	V664	06/2006	02/2010	A	31329981	30748354				SCHRADER
VOLVO	S60	V634	03/2010	06/2014	A	31302096	S180052020				VDO
VOLVO	S60		07/2014	12/2015	A oder O	31341893/ 31341171/ 31414189	S180052050C	Y			VDO
VOLVO	S80	V834	03/2006	06/2014	A	31302096	S180052020		2		VDO
VOLVO	S80		07/2014	08/2016	A	31341893/ 31341171/ 31414189	S180052050C		2		VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt


Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
VOLVO	V40		07/2014	12/2016	A	31341893/ 31341171	S180052050C	Y	2		VDO
VOLVO	V50	V5004 - 124	01/2004	06/2014	A	31302096	S180052020		2		VDO
VOLVO	V60	Y352	11/2010	06/2014	A	31302096	S180052020				VDO
VOLVO	V60		07/2014	12/2016	A	31341893/ 31341171/ 31414189	S180052050C	Y	2		VDO
VOLVO	V70	V764	06/2006	12/2007	A	31329981	30748354		2		SCHRADER
VOLVO	V70	V714	01/2008	06/2014	A	31302096	S180052020				VDO
VOLVO	V70		07/2014	06/2016	A oder O	31341893/ 31341171/ 31414189	S180052050C	Y			VDO
VOLVO	XC60	VC54	05/2008	06/2014	A	31302096	S180052020				VDO
VOLVO	XC60		07/2014	12/2016	A	31341893/ 31341171/ 31414189	S180052050C				VDO
VOLVO	XC70	Y381	05/2007	12/2007	A	30748354	30748354		2		SCHRADER
VOLVO	XC70	Y381	01/2008	06/2014	A	31302096	S180052020				VDO

Geänderte Baujahre der Version 1.35 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 1.35 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Teilenummer OE Sensor	Nummer auf OE-Sensor	OBD II Interface Unterstützung CUB	Position des OBD II Ports (s. letzte Seite)	Sensoren, bei denen nur Klonen funktioniert	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
VOLVO	XC70		07/2014	06/2016	A	31341893/ 31341171/ 31414189	S180052050C	Y	2		VDO
VOLVO	XC90	Y289	04/2002	12/2014	A	31329981/ 30748354	31329981/ 30748354				SCHRADER
VOLVO	XC90	V526	01/2015	12/2016	A	31362304		Y	2		SCHRADER

Position des OBD II Ports im Fahrzeug



1	Zentral unterhalb des Lenkrades
2	Links unterhalb des Lenkrades
3	Rechts unterhalb des Lenkrades
4	Am Armaturenbrett rechts vom Lenkrad
5	Am Armaturenbrett links vom Lenkrad
6	Obere Mittelkonsole links
7	Obere Mittelkonsole rechts
8	Hinter Schaltknauf
9	Im Handschuhfach

Die RTS Räder Technik Service GmbH und CUB Incorporated sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller enthaltenen Informationen und Daten zu sorgen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Die RTS Räder Technik Service GmbH und CUB Incorporated behalten sich vor, ohne Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.